DOCUMENT RESURE

'ED 205 712

CR 029 680

TITLE

Industrial Arts Safety Guide. Japanese. Bilingual

Education Resource Series.

INSTITUTION

Seattle School District 1, Wash .: Washington Office of the State Superintendent of Public Instruction,

Olvapia.

SPONS AGENCY

Office of Education (DHEW), Washington, D.C.

PUB DATE

NOTE

130p.: Not available in paper copy due to small,

light print. For related documents see CE 029

677-682.

LANGUAGE

English: Japanese

EDRS PRICE DESCRIPTORS MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS. Accident Prevention: Accidents: Auto Mechanics: *Bilingual Education: Drafting: Electric Batteries: Electricity: Electronics: Fire Protection: Foundries: Graphic Arts: Guidelines: Hand Tools: *Industrial Arts: Lifting: Machine Tools: Metal Working: Power Technology: *Program Development; *Safety: Safety Education: School Accidents: School Safety: Secondary

Education: *Vocational Education: Welding:

Woodworking

IDENTIFIERS

*Bilingual Materials: Combustion: Soldering

ABSTRACT

Designed for use in bilingual education programs, this industrial arts safety guide presents guidelines for developing a student safety program and three sections of shop safety practice in both English and Japanese. Safety program format, safety committees, safety inspection, and student accident investigation are discussed in the section on developing a student safety program. Set forth in the section on general safety practices are safety instructions for all areas of industrial arts; safety rules for machine tools, hand tools, and portable electric hand tools; housekeeping: back strains and proper lifting: safe lifting: materials handling; personal practices and conduct; and fire control. Safety procedures relating to automotive and power mechanics: compressed gas: drafting room: dusts, fumes, and combustible materials: foundry practices: flammable and combustible liquids: electricity/electronics: graphic arts: soldering: and storage batteries are covered. Specific machines examined in the section on safety procedures for machines include buffers, drill presses, forges, grinders, jointers, lathes, milling wachines, planer-surfacers, presses, sanders, saws, metal shapers, shears, sheet metal machines, and welders. (Corresponding bilingual guides containing material in Chinese, Korean, Thai, Cambodian, and Ilokano are available separately through ERIC--see note.) (MM)

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made

from the original document. ********************








C Dr. Frank B. Bes

The State of States

TATION

isi Arts Likita

MESE



U S DEPARTMENT OF HEALTI EDUCATION & WELFARE NATIONAL INSTITUTE OF

THIS DITIMENT HAS BEEN REPRO DITED EXA TS V.A. RECEVECT FROM THE PERSON IN HILAN ZATO NORTH IN AT NOST PUNT OF SEW SRIPINIONS STATE OF NOTING A V. REPRE SENTOR A NATURA NOTITE OF EDIT AT NOTING ME. V.

perintendent of Public Instruction

ERIC:

INDUSTRIAL ARTS SAFETY GUIDE

工芸

安全手引き

シアトル公立学校

SEATTLE PUBLIC SCHOOLS

Student Section



INDUSTRIAL ARTS SAFETY GUIDE

JAPANESE

Reprinted by permission of Seattle School District #1

Division of Special and Equal Education Programs
Office of Bilingual Education

The activity which is the subject of this report was supported in whole or in part by the U.S. Office of Education, Department of Health, Education, and Welfare. However, the opinions expressed herein do not necessarily reflect the position or policy of the U.S. Office of Education, and no official endorsement by the U.S. Office of Education should be inferred.



TABLE OF CONTENTS

Student Section

I.	Introduction	S-1.00
	Governor Evans' Letter to Students" "What Have You Got to Lose?"	S-1.01 S-1.02
IT.	Student Safety Program	S-2.00
	Safety Program Format Safety Committee Minutes Form Safety Inspection Check List Student Accident Investigation Report	S-2.02 S-2.03
III.	General Safe Practices	S-3.00
-	Safety Instructions for All Areas of Industrial Arts. Safety Rules for Power Tools. Safety Rules for Hand Tools. Safety Rules for Portable Electric Hand Tools. Housekeeping. Back Strains and Proper Lifting. Safe Lifting. Materials Handling. Personal Practices and Conduct. Fire Control.	S-3.02 S-3.03 S-3.04 S-3.05 S-3.06 S-3.07 S-3.08 S-3.09
IV.	Safety Practices for Specific Processes & Operations	S-4.00
	Automotive and Power Mechanics. Compressed Gas. Drafting Room Safety Practices. Dusts, Fumes & Combustible Metals. Electricity/Electronics. Flammable & Combustible Liquids. Foundry Safe Practices. Graphic Arts. Plastics. Soldering. Storage Batteries.	S-4.04 S-4.05 S-4.06 S-4.07 S-4.08 S-4.10 S-4.11 S-4.15 S-4.16

NO TRANSLATION



Safety Practices for Machines	S-5.0G
Buffer	. S-5.01
Drill Press	S-5.03
Forge, Gas	S-5 05
Grinder	S-5 07
Jointer	S-5.00
Lathe, Metal	9-5-11
Lathe, Wood	0 5 12
Milling Machine	0 5 15
Planer-Surfacer	. 0-0.10
Press, Offset Printing	. 5-5.17
Sander Portable Relt	. 8-5.19
Sander, Portable Belt	. 8-5.21
Saw, Band	. S-5.23
Saw, Portable Circular	. 'S-5:25
Saw, Radial Arm	. S-5.27
Saw, Scroll	. S-5.29
Saw, Table	. S-5.31
Shaper, Metal	. S-5.33
Shear, Metal Squaring	. S-5.35
Sheet Metal Machines	. S-5.37
Welder, Arc	. S-5.39
Welder, Oxy-Acetylene	. S-5.41

NO TRANSLATION

Introduction

事故防止は明らのに、完是人の時代に逆のぼり、人々が安全でない状況とはなる時にけかをするいたついての無智。のためにはめて復傷した時に始まりました。 例えず、火は丸の中や湿、た場がめな拡らない事をみっけ、又火の中の物を取り出す時、棒を用い、又熱い物を扱り時にやけどをしないと、感の及からに下、た手袋を考え出しました。

る断以来、人を多物提及からきるよい多の発対策が開発はして、

最近なけるをでいれるというが人間自体」ので多く事故をみなくことの明らかにておりまた。事故は危はい状況に同じく危い、行動により通常おろものです。同国の状況に気を付け、とびは時によくけいをするのを知るいろしいはあまり事故はおうりません。

良、安全対策は良、記割線に依り、それなくしては成りむらまし、事成防止の為には、い加減な考えがの行動は許されません。順当な知識と簡単な事故訓練が事故を防えずす。

安全第一」の常水大切でスローかです。 事成の結果を目軽した人が能でも、始好労働習慣が会の行動に必要なが発行でなるない。可以は必要なの原因で行動の前に考び下ったです。 道見の形の水取扱いや 道具、核核の維持の見るや、防止予段の色りや 生発で下ですしなでい 職場は、しばしば事故を招く、夏安対策の見るです。

企業の支持は機械の能力をか発すが働環境を作りたいまで潜行的に危険は状況を取り除くの努力して一列。

事故院をするいは、特別の部間題に厳い、推覧を批りたの最も大切です。このが行る中容に親にみ、通知な経習性を付けてすか。

安全はあなた自身にのいている」という事を大きれている。

エバゾ知事から生徒~の手紙 S-1.01

何を失うものかみろうの」.......S-1.02

18-7-1 THIS TRANSLATION OF 8/31/78 SUPERSEDES ALL PREVIOUS TRANSLATIONS 英語版かで公式文字で

S-1.00





STATE OF WASHINGTON

OLYMPIA

DANIEL J. EVANS GOVERNOR

To the Industrial Arts Student:

As a father, as well as the Governor of the State of Washington, I feel an obligation to write to each of you concerning the importance of safety. The work habits you will be taught in your Industrial Aits class, can form the background for safe operation of hand and power tools "troughout your life. The need for safety does not stop when you leave the Industrial Arts classroom. It should carry on to your work at home and later, on the job.

It is a waste of the potential of a young life to have a finger, hand or eye lost or mutilated because of a careless act. I hope you will all join me in a dedication to safety in your Industrial Arts classes as well as in the years to come.

Sincerely,

Daniel J. Evans

Governor

DJE:ss

NO TRANSLATION

S-1.01



What have you got to lose?

Your eyes

Watching television A sunset A good book A friend's smile An attractive person

Your hearing

Laughter of a friend A bird at your window A rock concert The call of your name

Your hands

A game of softball Buttoning your shirt Driving a motorcycle Holding hands with a special person



Your back

Playing on the beach Getting into your car A day skiing Dancing A comfortable night's sleep

Your legs

A wal! on the beach A game of tennis Running and hiking A bicycle ride

Your life

The remainder of today, every tomorrow. The entire rest of your life.

That's what you've got to lose!



Student Safety Program

Organized safety programs are a good approach to reducing accidents.

There are many types of safety programs. The effectiveness of a good safety program is reflected in the reduction of accidents.

The program on the following pages has suggestions that can be used and/or modified to meet the needs of your school.

Safety	Program Format	.S-2.01
Safety	Committee Minutes Form	. S-2.02
Safety	Inspection Check List	. S-2.03
Accide	t Investigation Report	. S-2.04



S-2.00



SAFETY PROGRAM FORMAT

Organization

Each Industrial Arts class should organize its own safety committee. There should be at least five student members on the committee; two members should be rotated each month. The committee should:

- 1. Meet every two weeks; more often if the need arises.
- 2. P view and approve the safety inspection report.
- 3. Review and discuss all safety recommendations.
- 4. Study the cause of accidents occurring since the last meeting.
- 5. Prepare minutes of the meeting and post them on the bulletin board.
- 6. Maintain a permanent file of accident reports, minutes, and other appropriate materials.
- 7. Appoint a student safety inspector.

Inspection

Inspection should be made prior to each safety committee meeting. The inspection and written report should reflect the conditions of the area -- housekeeping, fire prevention, first aid equipment, personal protection equipment, unsafe work activities, hazards and guarding needed. Recommendations should be made for corrections.

Education

A bulletin board should be used to alert the class to safe work habits. A member of the committee should post safety materials and minutes of the meetings. Classroom safety meetings should be encouraged with members of the committee participating as leaders.

Accident Reports

Accident reports are an essential part of a good safety program. They help to inform, educate, and remind people of what to look for in regard to accident prevention. They also provide a record of safety items and safety activities.

- 1. A member of the committee should be assigned to complete accident reports in addition to the instructor's report required by the School District.
- 2. When a student is injured or is directly responsible for a condition that could cause an injury, that student should be encouraged to cooperate with the committee and attend committee safety meetings.
- 3. A member of the committee should be assigned to see the action has been taken to prevent a similar accident taking place in the future.



S-2.01

SAFETY COMMITTEE MINUTES FORM

Name and Title	Date of Meeting
	Time Opened
actor	
25 Prosent	•
of Business:	
Review of past recommendati	ons and action taken.
Review of accidents since 1 corrective measures.	ast meeting and suggested
Review of inspector's repor	t.
Discussion for improvement	of the safety program.
Selection of chairman and no	ew members for next meeting.
	NO TRANSLATION
	NSLA.
	TRA
	110
	of Business: Review of past recommendation Review of accidents since 1 corrective measures. Review of inspector's report Discussion for improvement of the corrective measures.



(Use other side of sheet if necessary)

STUDENT SAFETY INSPECTION CHECK LIST

Class	_Period_	Date
Hazardous conditions and unsafe tive action can be taken. Note causes, marked "X" on previous	e also wi	hether potential accident
() indicates Satisfactory	(X)	indicates Unsatisfactory
A. FIRE PROTECTION	F. F	BULLETIN BOARDS
 Extinguishing equipment() Exits, stairs and signs() Storage of flammable material() 	1 2	L. Neat and attractive() 2. Display changed regularly() 3. Well illuminated() 4()
4()		MACHINERY
B. HOUSEKEEPING 1. Aisles, stairs & floors() 2. Storage & piling of material()	2	L. Point of operation gwards() Belts, pulleys, gears, shafts, etc() Maintenance & oil leakage()
3. Wash & locker rooms()	4	ł()
4. Light and ventilation() 5. Disposal of waste() 6()	1	RESSURE EQUIPMENT Steam equipment() . Air compressors()
C. TOOLS		Gas cylinders and hoses()
1. Power tools, wiring()	4	·()
2. Hand tools() 3. Use & storage of tools() 4. ()	1	NSAFE PRACTICES . Improper lifting()
D. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	2	Improper use of protective equipment()
1. Safety glasses or goggles()	3	. Horseplay()
2. Face shields()		. Running in aisles()
3. Gloves()		. Improper use of air hoses()
4: Respirators or gas masks()		Removing machine guards()
5. Protective clothing() 6()		. Work on unguarded macninery()
E. MATERIAL HANDLING EQUIPMENT		IRST AID
1. Winches()		First aid kits()
2. Cranes, hoists, booms()		. Stretchers()
3. Carts()	3	. All injuries reported()
4. Cables, ropes, chains,	4	()
slings()	K. M	ISCELLANEOUS
5. Rigging()	1	. Acids and caustics()
6()		. New processes()
,		. Dusts, vapors or fumes()
OT CANEED		. Ladders and scaffolds(
SIGVED	5.	Ladders and scaffolds()
		NSLA
USE OTHER SIDE OF SHEET FOR DET	AILED CO	MMENTS OR RECOMMENTATIONS

ERIC

S-2.03

STUDENT ACCIDENT INVESTIGATION REPORT

Class	PeriodRo	om
Instructor's Name		
Name of Injured		
Exact Location of Accident		
Description of Accident*		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Indicate below with an "X" wheth caused by one of the following:	er in your opinion a	ccident was
PHYSICAL CAUSES	PERSONAL	CAUSES
 () Improper protection (personal or equipment) () Defective tools or equipment () Hazardous arrangement () Improper illumination () Poor housekeeping () Not listed - describe briefly* 	() Physical or me () Lack of knowle () Wrong attitude () Use of intoxic () Not listed - d	dge or skill ants or drugs
UN	SAFE ACTS	
 () Working without authority () Failure to secure or warn () Working at unsafe speed () Made safety device inoperative () Used unsafe equipment or hands instead of equipment () Not listed - describe briefly* 	() Unsafe material () Took unsafe pos () Worked on movis () Horseplay () Did not use sampersonal protect	sition ng equipment se clothes or
NOTE: Make certain of names and description hospital, condition of injured, a	assistance by others, etc.	
<u> </u>		
Date of Report Sig	mature	MSLATIO
* USE OTHER SIDE OF SHEET IF NECE	ssary. NO	TRANSLATIO



General Safe Practices

Safety rules have been developed to alert you to unsale practices and conditions. These rules, in some cases, are common to all work. In other instances, they are specific to the particular task at hand.

It is important that you learn these rules and apply them to your Industrial Arts and other activities.

Safety Instructions for All Areas of Industrial Arts	S-3.01
Safety Rules for Power Tools	S-3.02
Safety Rules for Hand Tools	S-3.03
Safety Rules for Portable Electric Hand Tools	S-3.04
Housekeeping	S-3.05
Back Strains and Proper Lifting	S-3.06
Safe Lifting Cartoon	S-3.07
Materials Handling	S-3.08
Personal Practices and Conduct	S-3.09
Fire Control	S-3.10

NO TRANSLATION



SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL AREAS OF INDUSTRIAL ARTS

工學技術に関わず全知識

- · 大、ての抵抗に関引係、私いは特に危険の可能性の私物域については攻撃なる天路を変が。
- 2. 頁第は以子(:小は(18 本べて 直の:放力:教子の:と
- 3. 没ではかられたように 目と信仰なるのをからにと
- 4. 製料が障害を指くかれるのは場合には(non)となるかが、体護用のハア・ブーとつからこ
- 5 どのみな実験活動が限る適四な状態を着用する。43かのわるた数、4271、金石額は 1277から しののリーケンよす。45んでいる相口は3くりおかてなく
- 6. 操作人。市全区域(関系观别的社):
- 7. 工業技術部分加工以口管理:: 以下地对红山路的心。
- ス 安全とていみをはいけ動ととっている金をいる意かに
- 9. 順調に運車していらいととかい思検に放えに報告おい、
- 10. 道具で材料が掛をからいらきはしないように気をつける。
- 11. アランを使って乾燥した破片をとりのでいてかく。だる在を使って油いらいかをまれ、たしておく。
- 12. 秋川東場竹はくずやこれらいのをいわた。
- B. いみを種類の液体でも来に:(デントたり直がにないてかく、
 - 14. 引き出して東イスをがしめてなる。
 - は、油のしみのへにおいかや、その他のセンフをから物はまかられた金角性を器にしまてもくこと
 - 16. 大はて電優の材料をあっらたりしみたりお断り特に注意の込
 - 18-7 TRIS TRANSLATION OF 8/28/78 SUPERSPIES ALL PREVIOUS TRANSLATIONS 実施が定ってなる。

S-3.01



SAFETY RULES FOR POWER TOOLS

動力機の扱いは関乃谷規則

- 1 とのような機械も正しい指導を定す、充分に操作法を理解し、教官の与操作してもよいと許可を包すらすでは操作しないこと。
- 2. 目色老隆(: 15]可能性内部場合(1) 日色保護的各个包署下的
- 3. 教記に作業準備を三検にもう。
- 4. 動力を加込以前に直接しすべて調節をしてなくた。
- 5. 機械をみす前にあたりに人の和勉のエーように確かめると
- 6. 危险防止器(2面析に位置し、正しく動きうら状態(:Asiz.
- 7. 自分機械を発動、停止し、电合にとまるすでもはにとごまること。
- 又 操作の助行の寄い知识は一人で機械を操作的。
- 9. 機械を動かしてはまで放置し知こと。
- 10. 油の沙や清掃をお前に電気と切らに、
- 11: 自今の子とす、切断機、あいは動いているかかとの関隔とす金な程度にとろに
- A. 機械には、道具、予備品 その他の物を置いないる。
- 13. 橄榄的沙门的东门的港件、破片、道具、材料的港面的公司
- 14. 模域的使用中环线核/:集中扩张。但《人》的故信和见色目知识。
- などの機械になりかかったり横にみたりしまいい。
- 16. 重长工一户自永久的专目的では使わせい之。
- 17. どの様を被損も、持作る人を放記に報告のこと。
- 15. 製作品を授減のう取りまったり、 先に進む準備をお場合には機械が包含に 停止むのを行うは。



SAFETY RULES FOR HAND TOOLS

小道是の扱いに関び規則

- 1. 目院院: 25 243 恐机耐缩域では透加工程保護部用具2名的。
- 2. そのは中によることを強力道具を受ぶた。それです。直見を限りのに正い子順をなび、かってれに任かた。
- 3. 功新用の重星は正以石井いで置き、最上の状態にしてねくこと。
- 4. 手を油や油脂類のされ、にしてねくに
- 5. 端が鋭い道是やと内に道具はNilt扱うに、自分とも他人をお保護的おうで気持かで、持ち運び引に。
- ら、小さい、矢配作集も全力と特でしつかり行うは、
- 7. 道是は次にてキケナノ、入れては運び回らか。
- 8. 道具はたいにたいた目的におみ使用する
- 9. 持行か 45んないたり、こわれていろ連見は使用しない。
- 10. 大打器やのみは最もの状態にしてなくない。まればの頭のものはかけなり付かりもとかかかり、
- 11. 中村は符行のへてる時のみ使用のは
- 12 やすりをて、いほったり からからて・打タッケアンり、て からからとしてりまったりにはそしてしか。こちごかに から だれいある。
- 13. 切り回しを かやて:として使用しない。
- 14. 大157:作用内目的1:2天子专物台、20处0公人3功で方法用方5:212非常,危险行动。
- は、鬼はを自のこれをいて、ないかながらに使用しらい、
- 16. 道疑你終此分計小下17 孔、収捌喝竹(巡标)
- 17. 破损中 博作子合品门教皇后报告。江





SAFETY RULES FOR PORTABLE ELECTRIC HAND TOOLS

携带用电如具(周打论观则

- 1. 携帯用電動具を使う前に教官の許可を変化に
- て、電気コドをはこむ前にスケッチは必ずのffの位置にある。
- 3. どの携帯用電動具を操作が断る。久ず日の保護用具をつけられ。
- ヤ それでれの器械のスケッチは常時圧力型でかくてはあらまい。 つまり、圧力がなくまればであるがすぐなれることである。
- 5. 器械が主い、位置にあることを配めること、みれて、場がは使わるい。
- ら、回転すりあかいのちろたりしい為にも、みるみのある。だぶだぶした衣教は着かにと
- 7. 松的前にいかりしに足場を確めの、作事場所に障害物の知るかに確か的に
- ま 電気コートリエ使用前に 破れや 東線の露出部まとかいいか調べること。
- 9. 携帯用の電動具を操作す、通度を圧力が加わったりまと、直具に失きのひにり、 事故のるととならにかある。
- 10. おれの作事は道里を使う以前に、適切に首席が発っていまりたいまるない。
- 11. 危険防止器は正しく動くかどか、特動前に無検なこと。

S-3.04



HOUSEKEEPING

Good housekeeping is a key item in accident prevention. It takes the cooperation of all; it can't be the responsibility of the instructor and custodian alone.

An effective housekeeping program will:

- Reduce exposures to slips and falls;
- 2. Reduce fire hazards;
- 3. Remind individuals of their responsibilities in keeping the laboratory clean and orderly;
- 4. Organize the housekeeping effort so that everyone assumes their fair share of the task.

Good housekeeping cannot be accomplished by an occasional grand cleanup. A program must be developed for continual cleanup. The following are essential in a good housekeeping program:

- The equipment is arranged to permit safe and efficient work practices;
- 2. Materials and supplies are neatly and safely stacked;
- 3. Sufficient waste containers are provided and used;
- 4. Floors are clean:
- 5. Combustible materials are properly disposed of or stored in approved containers;
- 6. Excess materials and debris are not allowed to remain on benches and in the work areas:
- 7. Regular inspections are made to maintain clean and orderly conditions.

Items that are necessary for good housekeeping in an Industrial Arts laboratory are:

- 1. Adequate dust collecting system;
- Suitable containers for scraps, shavings, chips and other waste material;
- Adequate storage rooms, shelves, racks, and cabinets for materials and supplies;
- 4. Splash guards and collecting pans for all machines using oil and coolants;
- 5. Brooms, bench brushes, shop towels, and other cleaning companie

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO SEE THAT HOUSEKEEPING TOPPARTUILMENT AND SUPPLIES ARE PROPERLY USED.




BACK STRAINS AND PROPER LIFTING

背の過劳と正しい持ち上げすについて

不適当は持りにけずから起きた背の過去はどのような動傷にりる時間を失うるといる。

打掛を手で、取り扱っている場合に起る手及は「ヨとんどが を含まな事間で買いまていることがわい、重まだ可をかやるいやに 時をとげたり、置んだり、自分の保護用具をつけているいたりあいている。

正い持ちとけなるおきの訓練はいするプリンとでも必須である。適切を持ちとりかる種間がいて、竹過号を防ぐことに好。



正しくない持らに中方をすると一位にかからこれらら、次の目で正しい持ちと中省を受りにと


S-3.06



安全を持ち上ゲッオ Safe Lifting

1

打荷の見ぎをつた。一 自分一人で出来るのどうか 不学を現念は決して 持ろとりてこりしなり。




2

立場がしつかりしているの、一種のからこと。しつかりした。 バランスを取らり、中足を一方子前にとう。


3

情と出野に 望事に保かれてきるが、(前にはかたしいかい) (前にはかたしいかい) ひかとひろが、一方のひが を持ちとかようとおりの 近くにわるす。



4

さから足に相巨人れて持ち とける。立ちとろ時に荷を日体に近く行うこと。



E

荷をおりいいはいかとまれる。 何を外体に近くなるできたりますでにして、肥と足・筋 のと使って高をおうす。

荷を持ち運べる位置に持 一番間 くとける。 単体をおしないがら、まの位置と中心・1月1年の日ませた

3-3.07



MATERIALS HANDLING

According to the National Safety Council, nearly one in four disabling injuries is directly related to materials handling activities. These accidents include such things as slips and falls while carrying objects, back injuries and hernias from improper lifting practices, chemical and heat burns from failure to use protective clothing or equipment, and mashed or amputated fingers or toes from dropped objects.

Some of the things you can do to reduce the chance of injury to yourself or others when handling materials are:

- Use the proper aids to handle the materials, such as tongs for hot materials, block and tackle or jacks to lift extra heavy items, and blocks or wedges to keep items from rolling.
- Don't try to lift heavy objects without help; before you lift make clear wno is giving the orders.
- 3. Use proper lifting techniques (see Page S-3.07).
- 4. If the material is heavy or sharp use gloves or pads to assure a better grip or to avoid cuts. Be careful of splinters when handling lumber; wear gloves to handle rough lumber.
- 5. Before you pick up an object be sure that the path you intend to follow is clear.
- 6. With heavy objects, make a "first lift" before carrying it so that you can get the feel and position.
- 7. With long objects, such as pipe or ladders, have someone at each end so that they can be safely guided.
- 8. Be careful not to drop or set heavy objects on your feet or those of other people.
- 9. Stack materials so that there is no danger of slipping or falling during storage or removal.

NO TRANSLATION



PERSONAL PRACTICES AND CONDUCT

Accident prevention is up to you. There are certain basic rules of conduct that you should incorporate in your daily activities. These rules all involve your attitude toward your fellow worker as well as your attitude toward the task at hand. People with a poor job attitude are those that most frequently have accidents.

Orderliness is a desirable quality. Safe workers will have a methodical approach to the job. They will lay out tools neatly so that they are able to approach the project in an orderly manner. They will not clutter up their work area with excessive tools and materials.

A safe worker is a clean worker. Messy jobs require continual cleanup of the work area and frequently of the worker.

Horseplay in the laboratory will not be tolerated. Severe accidents often have occurred because individuals:

- 1. Threw items in the laboratory:
- 2. Ran in the laboratory;
- 3. Lacked consideration for others;
- 4. Directed compressed air toward others;
- 5. Played tricks on others -- hot metal, electrical shock, glue in pockets, etc.;
- 6. Did not adhere to the accepted safe practices of a laboratory environment.

NO TRANSLATION



FIRE CONTROL

The fighting of fires is normally left to professional fire lighters such as the local fire department, but the student should know how to extinguish fires.

Serious fires may occur in the Industrial Arts laboratory in write of the efforts of everyone. Should this happen, the procedure will be:

1. Sound the alarm, both locally and to the fire department.

2. If a person's clothing is on fire, extinguish it. Water is most effective. Do not let a person with burning clothing run. (Melted, synthetic clothing can give serious burns if extinguished by rolling on the floor or using a blanket.)

. Evacuate to a safe spot clear of the fire area and remain in a

group so it will be easy to check for missing persons.

4. When the fire has been extinguished, clean up and protect wet or damaged equipment and materials. Be alert for rekindling of the fire.

Fires and Extinguishers

There are four principal classes of fires. No one extinguishing agent works well on all, although some work on most.

Class A: This is the most frequently found fire involving wood, paper, rubber and most plastics. Use water, chemical extinguishing solutions containing water, or Class A dry chemical (they crust and smother the glowing embers).

Class B: Flammable liquids are commonly used in the Industrial Arts laboratory and can be difficult to extinguish. Dry chemicals are most effective, followed by foam, inert gas, and water spray. A flammable liquid fire in a container can be extinguished by putting a lid on the container. Remember that the heat from a flammable liquid fire can quickly ignite wood or paper in the vicinity, making extinguishment more difficult.

Class C: This covers electrical fires. Remember that the first step in extinguishing an electrical fire is shutting off the power to the equipment that is on fire. Then extinguishers with a Class C rating may be used to complete extinguishment. It may be necessary to use water if the electrical fire has involved other combustible materials. AVOID USING WATER ON ELECTRICAL EQUIPMENT THAT IS NOT DE-ENERGIZED UNLESS IT IS APPLIED INFINE SPRAY, AND EVEN THEN CAUTION MUST BE TAKEN TO AVOID ELECTRICAL SHOCK FROM TOUCHING "LIVE" SURFACES.

Class D: Certain metals such as magnesium and referred aluminum may burn intensely. In general the extinguistic method involves excluding air and moisture with dry sand or special metal fire extinguishing powder.



S-3.10

Safety Practices...Specific Processes and Operations

In spite of one's knowledge of general safety, alertness to potential hazards, or desire to "be safe", there are certain processes and operations that require specific knowledge in order to avoid injury.

Safety rules for specific areas are as follows:

Automotive and Power Mechanics	S-4.01
Compressed Gas	S-4.04
Drafting Room Safety Practices	S-4.05
Dusts, Fumes & Combustible Metals	S-4.06
Electricity/Electronics	S-4.07
Flammable & Combustible Liquids	S-4.08
Foundry Safe Practices	S-4.10
Graphic Arts	
Plastics	S-4.15
Soldering	S-4.16
Storage Batteries	S-4.17

Note to Teacher and Students: This guide is not intended to provide all of the instructional and safe practices information that students will need to know to successfully and safely participate in their Industrial Arts activities. Each instructor and student is expected to seek out and use additional instructional material. Highly technical information not available in the average text should be obtained by contacting specialists in the field.

Additional information on safety and hygiene may be obtained from:

Department of Labor and Industries
Division of Industrial Safety and Health
*P. O. Box 207, Olympia, Washington 98507

United States Department of Labor Federal Office Building, Room 6048 909 First Avenue Seattle, Washington 98174

University of Washington Department of Environmental Health Health Sciences Building Seattle, Washington 98105 NO TRANSLATION

*Or the office of Labor and Industries nearest your school.



自動車. 動力機械学 (AUTOMOTIVE AND POWER MECHANICS)

的車修理工業で安全は決して強調にするという事のなってかられて、良い技械工とは 安全な機械工です。もし早くな道と安全な道といあれば、安全な道をとすことです。それないと、初仕事を終記事でえてはくはるのも知れません。

下記にありたい直面了了次にける潜袖かけ危険と安全措置のからかのあげみとっす。

一般的行防措置: (GENERAL PRECAUTIONS)

- ノ、許可なくして動く部品に油をさしたり、調整にたりにない。
- 2.ファンドパルの行で働く時、注意する。
- 3. 2733限りエンジンを切」にして備くこと。
- 4. エンジンか止っている時にのみファンベルトを締める。 5. エンジン及び排気部品は常に気いとかでは、
- 6. かりりしを聞いた容器かられかしターに注かないこと。
- 7.自勃事的溶接可時心下特的我付了了一方以措置到了。
- 8.他の生徒の真上で働かない。
- 9. ラジェターの盖は冷めまで開かない。
- 10.エンジンを修理する際には対す、フードかに開」の位置になっていることを確かめる。
- ハ・「エンジンを引・張る」際には、ひしゃつり草ないしつり締められていることを確める。

個人の健康一个范隆性 (PERSONAL HEALTH HAZARDS)

- 1. スプリ連要もする階はマスクを付ける。
- 2、ソルベントやカシリンで手流かない。それらの溶剤は爆発性で支膚荒れをおす。
- 3. エンジンの部品を持ち上げいはでなるい時には指を痛めないが注意する。
- 4. 決·LZ高圧潤滑油錠の前に作びのない。
- 5.外傷を適切いくるみ、おかっておく。
- 6.中3·水服至着石)、長、髮山下。

S-4.01

ジャッキ上げと巻揚げ (JACKING AND HOISTING)

- 1.生徒か車の下には時は沙中上げを1ない。
- 2. 車の下で働く呼は必ず 沖冷を使用する。
- す.ジャッキ谷を使用中は車をあまり推らなない。
- 名生徒の車の下で働く前に教師の河中台の支達確のめると。
- ふ長いジャーキのハットルはつまりを腹いありはず、柵をするか、定位置に)といるが、
- 6. バンパードラッキ上げをしない。
- 7.車の巻揚げられている時はエンジンをかけない。
- 8. 韩克万万時は注意17行分。

修理の為心重立建乾し、勤切時心は、(DRIVING AND LOCATING THE VE

- 1.仁事場で車を運転する時に、視界をはえまるまりは目の保護具をつけてない。
- 2. 有効な免許証のある生徒のみかか教師の許可を負けく車を運転する。
- 3. 交通の多の前中公道「北下停めみた車では事を」ない。
- 4.車行。張・仁)、押(心) 引時は必ず 教師の許む食ける。
- 5. 混雜1下所で車を停か時は他の生徒に導いもらり。
- 6. エンジンかかかつスパ3時は此ず、誰のか運転存にいること。

鸦涓泊. 不化. 燃料. 精剂 (GREASES, OILS, FUELS AND SOLVENTS)

- 1.こぼれたら、直ちい掃除し、投気移。
- 2. 部品を掃除打除は許可いた溶剤のみを用いる。 決してかりりンは使わない。
- 3. エンジンをから前に十分な検点のあるれを確のめる。
- 头油に浸水が呼は定水布切り用容器に入りると。
- 5.エレジンをから前に燃料れかなか、微電に調べる。
- 6.引义性液体は定下、3.たの弱容器に入れながと。



Japanese Version

空汽压: (AIR PRESSURE)


- 1.タイヤに発き入れ時は助計を用いる。
- 2.バネ環を使用したトラックのタヤに登える入る時には、少ずタヤを定ったわくに入れる行り。
- 3. 決りて空気ホースを他の生徒や自分に向けない。

おじ回しゃ道具: (WRENCHES AND TOOLS)

- 1.全ての道具をされいい、油やグリースをはいておく。
- 2. 床に道具をおればなしにしない。
- 3. ねじ回しけしゅり合えいる北を確める。
- 4.ハナルのゆるハンスーは使ってはいけない。
- 5. 道具けそれの作られた目的に従って使り、かずりをてこ板のかりいは使りない
- 6.滑り板を使りない時は立相がか棚になく。
- 7. 丸、頭ののみ四穴あげ具を使わてよい。

一酸化炭素: (CARBON MONOXIDE)

一般化集下がリンスは他の燃料の発金燃焼におってきる要性がスです。エンジンかのかって、1時にイガス状になってています。私達の体内に少しても一般化炭素のあれ、致命的なので、換気の悪・場所でエンジンをロックでいたの肝要です。



圧縮 かス (COMPRESSED GAS)

切断の溶接にもはるく使われるなけ酸素とアヒケンンですか、水素、窒素、マープウス、アルコン、ヘリウム、フレオン・アンモンア、プロハン(液体石油かな)、ン酸化炭素、二酸化硫黄を使う北もあります。

安と使用打たのには、物特徴を知り、正し、かべを使えいろれを確めるため、 ツラマす。 圧縮のスペは、程序規格の色のあり知し。 ラベルを読むと

圧縮かる間は最も気でかて取り扱り心・いれかの間内にはは火大で力がかのっています。不珍意に取扱いからいいで間の振われると瞬時にしてあないか。 覧きついる場合に荷車・チャル車を使用するに。

可然性力"2 (FLAMMABLE GASES)

アセケン・水素、アロペン、マーフ・かなは非常に可然度の高いのです。通路これらは圧縮的な筒をは、タンクに詰められています。アセケンはアセトンの中に溶ってれて、ですので(マーフ・かなといきです。

これろのかなは空気なは酸素と混けた爆発をの激いものでかって、しなレーター、オースーペセの 器具はしつのが持まるよくテ入れのまれてものを用いった。使用しなが行ははすいいのでとしたことって関かなかくこと。

構の可然性な高は敵犬と社切られた換えのよい場所に保護する。屋外のようしい。全てのかな高は岸時、立て掛けた状態に保か、保管なけ移動の路は対高。蓋をしておく、有手に発いのせられていない限り、生徒は高を移動させない。

酸素: (OXYGEN)

「再易を使用すのでこのかはクラス向にあります。これは多の普通の衣質と私り念、適当な状況下では、から激しく燃めたり、爆発をたりします。酸素は落在するかでなって、変えて酸素がルクップスはしたレクー装置においてフリカネッと。 間を検える時はバルフェアを同いる前にいっき教師に夜重にもらうこと。

不然だりまかな: (MON-FLAMMABLE GASES)


これらの中には、計セジェン、アルコン、ハウム、フレオン・一酸化硫黄ヤアンモーア(コトは高度に港猫なれた場合は可然性とで)す了)かあり、とれた呼吸に直さす。使用個所での通知な契約の必要です。 仕事を始める前にかないかでのくかし、特徴や細のいを全主金を読み 教部と話し合って下てい。

5-4.04

製図室安全定行 (DRAFTING ROOM SAFETY PRACTICES)

製四室ではそれ程の危険はありませい、気をするは発達項でいくつかあります。

- 1、製図室で使われるペーパーカッターで、電・切り傷をりけたり、1をすれることの一あります。 ほんじ場合、定位置い止め付けて、使用してい時は閉じて固定してかく方のでよってしまり。 ハーハッカッターに取り付けられた、大型のかけで、デーブルのろをハチレス内で、使用者の失と刃の間に位置すること。かりとを取り外してにでするでいる
- 2. 村かいず印刷と現像をする人はアレモンアを使用するので特別な発指導のツラマす。 環籍されたアレモンアの 藍発気は非常に有事なので換めると断とのみ使用すると、生徒に藍発気を吸い込みないより指導する。アレモンアが 反唇に行着したろが、 石比と水で洗い流すると。
- 3.コンパス、割りコンパタ、硬鉛等ないで不適当に用いる皮膚に刺し傷や目にけかる
 するもともなり、感染や血液を表することもあります。
- 4. 椿子マンツールト腰掛ける際は4本の足の皆床についるり気をつける、製四宝2の主は関島はかんしけた椿子マンツールのう落ちて起っていす。
- 6.調節の233テーフッルの上校を調節打時で死ったる。



[7二]. 惡混氣. 可燃混為 (DUSTS, FUMES AND COMBUSTIBLE METALS)

工業技術試験室2の「ラリスは蒸発」(金属の燃烧してきる細い粒子)は、人におえて刺激とアリアで、ス、可燃度の爆発度の高くなるもあり、金いって永久的で 柯克起了原因出了了)打。

クラス内でそれらい触れるとを防ぐいは、


人换气装置使双伸喝的 肝沙克除人。

2.掃・たり、掃除機でででにほりの始末をする。

3.13-りか出決験で了場合、ちり焼けマスクをする。 4.めッチをした金属の切断、溶接、研究では了了前に教師の指導をかける。

石綿のヨンリロ特にを座でので切でりたをありたり、核核いのは降け特に用べかい 文要です。この代質を使り除けマスクと防衣を着用でかけてかりません。

マクネシウムのようは金属は可燃性で不安定はので、工業技術試験をは用ってはならない。 銀スけ電節を用で、燃化が、飛投いで、「ひと行けいで」、溶いてり、残械に かけたりする場合は、現気を又ずることのチーです。



電影/電子 SLECTRICITY/ELECTRONICS

- 1.1以下付付到降了目至適切に保設措。
- 2. なんだ付けをしたり、又、はずしたりお時、決してとけたはんだではなるはすない
- 3.安全百分法心确的了心限》,更操作电位下常心电气心流心、「然心」、是打了。
- 4.どからるのを見たいためいスかみを入れるのでっつした。
- 5. 上三、不是极了前、空气を切る。
- 6.ヒュースの飛んだりフルーカーの回路のはすりた原因でくれく調べるのちところの入れ一様之や、ブレーカーの入れ直しを移。
- 7.回路実験や配袋線習板には通りなけるできっける。
- P. 電気を切って、状態でカル配換を使込る。
- 9.修理を始める前に器具や装置の電流を切るの、フッララを抜ってが、
- 10.7十かクララブに欠陥かけずからかを確のめる習慣を付ける。
- 11.7円の電装置はいかりと上めてあるかを確める。
- は、来、して欠陥のあるとわかっている電気器具は使わない。
- 13.高圧のシャーシは地についた事体にはられなからする、絶縁はれて変勝を
- 14.コンデンサーい月が前に放電しているたを確める。
- 15. 試験針を使う時には片をかりいと入れるが背に廻す習慣をから、
- 16.陰極線的でを扱うとれずがあり、顔面を保護する。

注意:隆在線化プロ排化を腹び爆発物です。

隆を扱わって扱りはは教師の文にいる事、これは真空度の低いので、も割りと、場発して、相当な範囲にからない最小散ります。

注意:陰極線は高い見位を持ち対(約20.000ポルリ)、信を行め揃いたかで正しくアスしていと、激いいラシックの危険のあります。

- 17. 電気装置では多いで場合には金属の装飾品、時計、指輪、紅ン等は争い着ででい。
- 14. 蓄電池を扱ったり、充電したりする際は指示に従り。

S-4.07



引火中王,可然中生液体(FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUIDS)

多07等技術7元2°は引火性.可燃性液体加水須です。 れは高度に発すられ 保管はれ、使用されかけてよりすせん。

いる物質を用いる際・見ず容器のライルを使りない読んですい。

引火性,可燃性液体下潜在的人危険zg. (Fersi);

- 人気は空気が金霧を作り、それが年や他の低、場にだが、大花かあれば 引火します。
- 2.多くけないに酸化し、アは硬化了際に熟え放っので、加布やくずなど、
- 3. 蓬钩行的形印(7.客)、神轻、客()、体的排的器管を握り。
- 4. 体内に飲かむととれる多となる。
- 5. ほとんとけ及権のが油を取るので、再度ふれると及詹炎をかず、
- 6. ほれと冷部はよく燃活が、その火は適切な消火剤ないは消しべい。
- 7.燃乳場ら、ほれの引火性液体は里、濃、煙はし、治心、火を消す 前に部屋に居れておける。

引火性,可燃性液体を発に保管し、扱りいは:

- 1.引火性液体の保管室の排気ファンカ模気の傷いるのでを確しめる。
- 2.75人の時間の個別の実験に必要なからでき出すらいする。
- 3.教師內指導上從以原分下核質中發了下蓋到上仓局の容器工处程移。 4.1寸は治器に入れる時にはひめごを使り。
- 5.こぼれやしたたで液はすぐに掃除し、ボーククスで指示通りに容る。
- 6. 吞脂中仁工中に、触媒を混むり扱う時は説明書を読みるい従り。
- 7. 決して触集をひないもとし入れない。
- 8. 第1科腊比积煤を混む、麻绿比树脂ではでい。

S-4.08

- 9. 切断. 希接. 研磨.中他的 整八773 仕事了12分倒之次次12 树脂,小片
- 10、仁華をする場がは探気されていまかにする。
- パシナーヤソルベントで買で呼かた器スは、許可されたまにのみ保管する。
- 12. エポラシータでポリステレ樹脂を使り呼いけ及療荒かを防ぐでめいゴムの中観をする。
- 13. 作場を避好前に和他のるれた個所を洗り。

行事場で使りたがある。から免疫皮の高い引州に変体は(危険及の順におおだならいです。):

スターティング液

**エアソール気

カツリン

触媒 M.E.K. 過酸化水素

気化器クリーナー

アセトン

ラッカー・タびラッカーシッナー

粘着液(シルクスフリーン用)

ペンキョンナー

フルュール

*漆乾燥剤

灯油

ペンキ

樹脂(ポリエステル)

科学

タシーニオル

5-4.09



舞造所では常に発をにかける、飛りた危病のもいかで取り板が三定の火傷を 起し、永久的な障害をかって北域る。

- 小港中区金属飞极的组成通知付保護衣着了、保整眼镜、腹形以、八以一个。 ひのり、する当て、石綿千般でで、デンシャでかいはらくない。
- 2.到了,小人鲟型、舒物、他の智具を熱、1247月17极り。取りとり了前に 熱いいいのを確める。
- 3. 開助前后教師人型を調べる的。爆発打动があるか、湿力過去で いないよりにする。
- 4. ベナ・ソルベナでいの引火性のめは発益が場にあってい。
- 5.教師の指導の下にのみなた火をつける、製造物が出明に従う、下記は一般 的作件阻对。
 - a. その場の模式をつける
 - b.かなを消した好空気を上分間がながをまれいにする。
 - C- 经气色少以不了
 - d. たの中に火をかけた火が月成でいれる(もし、自動がはければ)。
 - e. かし、カスをつける、もし火が消えたら、a.からし直す。
 - f. いりとりを気を増れず.
 - 3.火を調節に次知の外に出ないかにする。
- 6.37年至取り除人前にまず、かなを消す、次に登し、るりず持ろとけるを使え 7. 工人用の流心出器到梦了,又到下午床上低人溶中上仓局飞速了。
- 8.調節即砂以外は、水やめれた物を斜造打場にかいない。
- 9. 港が電気をデレスポッタ「麻爆発」の事故を防ぐるめに動物を注ぐ所は 床飞矿之保護打る。
- 10.(双灯~~~)消耗型野粉对。思到的飞防气物的易口划至一种 12万人、舒益場の投気をかる。 墓気を吸い込まない。
- パホリシェル・スはCO2シェレ型では型の両かいかりと合わされ、熱を 教持様色砂の以外型においれているへきである。蒸気を吸心ない。

Japanese Version

7"774"77-1- (GRAPHIC ARTS)

クラフィックアートの教科で使わけるの器具の対質で重く、鋭く、もうく、マは扱いにくいるです。 化事をけなが前に見計らって助けやに対要なない、類むっとです。 ほととは 器具が 知信性質を理解して記すしていこと。

グラフィックアートの場での・ペクロの注意事項は下記にあります。

暗室: (DARK ROOM)

- 1. 暗空居3時中換氣をかる。
- こ、化学を品はガスでんには入れてい、又、若らて割れけってむので高い棚になってる
- 3.化学病剤を準備了3時に下保護めかわとりのシをつける。常に酸を水にからる。
- サ・現像過程のないいを扱りときはトンプマはついの子袋を用いる。
- 5.7小公を披泥り化学品を混せたり引時、アルギーの生にはコムの一様をする。
- 6.暗室内:"梅花的時.颜面少年和方体。
- 7.74~4現像後はでかいい年を洗り。
- 9. 暗空内では決して危険な行動を17ない。
- (の何のンは)とう直ちい掃除する。
- 1. 衣服と化学薬品をコデカテン、もしコアする友権を売すっとかある。

宣統宪媒: (DRY MOUNT)

- ハ生徒はアルスや取り「村アイロンでやりとでしていよりがきする。
- a.教師の指導「下温度でのみ台議を乾姆。
- 3.作業の終るとアレスや取り付けてイロンを切りかって変く。

S-4.11



- 4.無い取り付けアイロンは紙の上やかりつの上に置っず、入れ物にもとす。
- 5. 引加れた電気コードカフラブは教師に報告する。
- 6、決してプレスや取り付けアイロンの熱さをされて確めておい。

写真影版力约: (PROCESS CAMERA)

- 1.熱い対トにまわらない。
- 2.主徒の目にむのスライトを照ってない。
- 3.からス後写板のまかりごは気をった。

オフセット印刷: (OFFSET PRESS)

- 人調整中福除(クリーナー取り付り器かあ場合を除く)、湘海しや、語割を取り除く時にはアルスを止める。
- 2.作動中はプレスドチをのぼさない。
- 3.故障のない時はない止めて教師に連絡する、継続してり、自分で直的
- 4.教師の定めて、建せでのコナプレスを動かす。
- 5.動でいるファクスを掃除するとさいて注意する。
- 6.教師の許可なく、写をは、アルスの前で道具を使わない。
- 7.プルスの仕事に安全で衣服いする。 ゆかで衣服やネクタイ・装飾品はみずのいつのかととめる。ゆるい袖はないまで巻きかかってなく。
- 8. 襄型が危険で可能性的が呼ばしかり止めるの保護帽をかぶる。
- 9.常心床を清潔に保つ。

切断ラフィン: (STRIPPING TABLES)

- ハ下へこの曼物はガスか害れないかに取りのぞく。
- a. 平面图 云切了喝杏叶梢至进力计下门。
- 3.切断眼下正人保管し、脱人して形。



於折り茂: (FOLDING MACHINE)

- 人機械が動中は決して打かって下いたり 誇いた紙を取ろうとしている
- 3.変更を行う時は模械を止める。
- 3. 新竹り桜のテーブ・レには道具をのせない。
- 4.電気コードがほかってないなを確める。

がたかける: (PAPER CUITER)

- イカッターの刃は教師以外の着下替えない。
- 2.カッターで切る紙はすり物は常にカッターなの上にはおのはい。
- 3.カウーのそりの床をきれいにな、紙の端けくすかでい入れる。
- 4. 切断の過程が一通りすむすで一両午をレバードっけるよく。レバーから両を離す前に刃が一番上の位置にくおとうとを確める。
- 5. 決っしてしめ金をナイフの刃が上におけない。

重流版製(作技: (PLATE MAKER)

- ノ、カーボンを替えたり調査了新心電気版製作成の電気を切りる方く。
- Q.作業中、決、12弧光電気をみない。
- 3. 真生りくのかえを割らないが注意なる。

松上リンン: (PAPER DRILL)

- ハトリルの先は熱いたあろれを知る
- 2. 穴をあけている時はドリルのまかりに手をやらない。
- 3. 足まりを常にあける清しんにるなく。

- 1. 高圧の会議銀にしゃいつとかけたり、針したりかの防節ににもろう。
- 2.レキュレターの調節はしない。
- 3. 他の生徒の顔にかけなから注意打。







サイン印刷: (SIGN PRESS)

人活乳をででいけおりとげたりしてない。

2.ローラーに午をふれなが気をつける。

3. 指字と師例数を掃除するいは深水溶液のみを使り。

冬期間核を持ちよかでり星したり、福原中に175%

的字版 印刷: (PLATEN PRESS)

ハルツーをおろして、3時は乾砂紫板がのける。

2.6% にい過程では終で取りもどしたり入れ直したりいない。

3.指示通りインク印象はローラーを掃除する。

影情: (ENGRAVING)

人間的時には保護的競をから、

2. かつターの先いけきを了れておん

3. 間版のファーを替記り調節したりは教師のなる。

熟画坛: (THERMOGRAPHY)

人浅彫り用の称を熱している場心が全生をは濃い保護めかいをかける。

る、その場には生徒は熱うつのをみつめなり。

3. ランフロルワッツ・マ、海豚川の粉の熱してい時にいるを離れて、梅玩奶。

コムスタンプ・と 住スタンピッンプ: (RUBBER STAMP AND GOLD STAMPING)

人 烈器段的用中下残坏.

2.常心になるな場を持ない保か。

3. 始较彻流则你"。



プラスチック (PLASTICS)

- 八適当で目の保護をする。
- 2.混合物の反応のでかのないな一般、) 飛合物同心を記念です。
- 3. 毒性の蒸气か出了此初了了通加了模型了。
- 4.多个现在中村指了引义点的低、蓝色的表籍工工的复元作的了。如外的有效是使了了以外所外外比较不
- 5.プラスケックの分後、預なかってアフファビレス顕奏をかづめな特別の子野。
- 6.熱いつうなかりを扱り時には保護学袋を打
- 7.771ペープラスか他の危険なほりを出す村質をみかく呼かけ顔到マスクと呼吸用
- 8.引火点の低い我質は冷蔵する。
- 9.70元4つ移枝を作動なる日子は全でのカードを定位置に保つ。
- 10.在2の熱な個所に警告がと防止検をとて行る。
- 1、型浅形成の過程では推選れた抗質と年順の2を用いる。
- 四大製 217金属の作業器具を用了場合は出的模核心合大安全法則
- は、性物質のくずは適切し処理なる。
- 4. あ3種の歌樂成です多くの熱を発する。そのような物は念居浩高内でかみませる。
- な常に能媒を樹脂に入れる、樹脂を触媒ははない。



S-4.15

はんだけけとはニコのを属を溶ってた金属で雑くものです。 授紙した場合はす あなた自身をは他の人がやけどをすることが多くからちょうります。

下記の安全事項を頭といれて、13次の必要です。

- 1. 適切な眼の保護をする。
- 2. 仕事台の「ひだ用だい火をつけわとする前にかなかかのあるの確める。
- 3.もしたにパロットランプのでなり時は、
 - a.マッケヌは物が下紙を歩の内にいれる.
 - D. 発火するおで食でとかなをつける
 - C.火かがかりい出ないようい英を調節弱。
- 4. 换气的包、1所之"体态"。
- 5.はんだ付けの過程のは多葉を吸い込まない。
- 6. 銅如分余分下溶水下下水泡的微粉、野水籽饱水。锅铁灯了了日经。 はいまとばせばい
- 7. コドトル溶剤はないよく。8. はながける後は生物が、水脈を行う、溶剤は腹を動が、水脈を行う、水がは
- 9.酸で焼ける場合は下に水で洗り。
- 10.薄、扇なけ熟の伝導の排化症に変いる。
- ハぬれた場所でででり、はちにいる時は電気のカアにしを使わない。
- 12.電気はんで統々で化ンのコードを切ってり焼くことのないあ気をつける。 尽情易能稀明.
- 14. 他の人が能れるめな所に熱した金属をおっている。

\$-4.16

蓄電池 (STORAGE BATTERIES)

着電池のうちであてたか最もよく知る可能性のあるものは自動車バッテリーでしまり。 マリックトで大きせと非常に一般的でとから、時々が選はバッテリーを扱う時に 不适如的对

F記すいしつの方意等項です。

- ハハッテリーはよく投気エルン場所でのか保管し、充電な、バデリーの酸の蒸気は
- 2.バッテリー保管場所では by J を複類の発火作用も遠さな。即ち、禁煙、 マツケレ火をフナない、又、道具のらの火花もいけない。
- 3、衣電スは危電やはハッテリーをまわらない。
- K. コン袋や顔おかり、エフ・ロレなどパッテリーを扱り呼いは過当な保護衣を
- フリろう. 5. バッテリーの倒え金属の装飾品一指輪、腕輪、キックレスーはつけてない。
- 6. バッテリーを電個所に続け、シワーや洗眼器で備から。
- 7. 分析化酸は薄、アノイニア溶液や患效吸ソータ、溶液で中和でき、又 すぐい多くの水でうすめることかってきます。
- 8. バッケリー元電器はでの」にないて、きちんと蓋かされた物質なかか つないだり、かしたりお。

地の潜在的いもとを度なたデーテリーの事故は:

- 人不通当你就操心的爆発。
- 2.新かった扱いのら酸からかる。
- 3. 在路对开始扩充推翻。



Safety Practices ... Machines


Safety rules for the following machines are included in this section:

Buffer.	S-5.01
Drill Press	S-5.03
Forge, Gas	S-5.05
Grinder	
Jointer	S-5.09
Lathe, Metal.	S-5.11
Lathe, Wood.	S-5.13
Willing Machine	S-5.15
Planer-Surfacer	S-5.17
Press, Offset Printing	S-5.19
Sander, Portable Belt	S-5.21
Saw, Band	S-5.23
Saw, Portable Circular	S-5.25
Saw, Radial Arm	S-5.27
Saw, Scroll	S-5.29
Saw, Table	S-5.31
Shaper, Metal	S-5.33
Shear, Metal Squaring	S-5.35
Sheet Metal Machines	S-5.37
Welder, Arc	S-5.39
Welder, Oxy-Acetylene	S-5.41

NO TRANSLATION



S-5 00



SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Always buff using the lower half of the wheel (below center).
- 2. Always wear eye protection when buffing.
- Always stand to one side of the wheel when buffing and when applying compound.
- 4. Never use a rag to hold the work while you are buffing.
- Use extra caution when buffing around corners, openings or areas where the wheel could grab and throw the work. Do not buff small diameter tubing, wires, chain or similar material.
- Exercise caution so that the work does not overheat and burn your hands.
- Be sure the area behind the buffer is open and that no one else is in the safety zone.
- If your hairstyle presents a potential hazard, you must fasten it accurely or wear a protective hair cover.
- Remove or fasten any loose clothing, neckties or jewelry. Roll loose sleeves to the elbow.

今全のにめの覚え書き


- 1、常に車輪の下粉(中心コリト)を促て磨くこと、
- 2 磨卵草の際は水ず目 保護用具をつけること。
- 3. 唐く時と 混合物を促う時は幸輪やかにしていること
- 4. 君いてら降中は作事をとどの39にないかは使わないこと。
- 5 角、穴、車輌がからあて作業とだめにしてしまうまった場所では 行列生活動がから、直径のから、管線、頭やそれに難似る るのであったい。
- 6. 過熱したりしてきに大傷を負わないように常に注意さ払うころ
- 7. 磨力機的特後には余人と残し、安全区域には誰かい知识で
- でから、 で、製的が左蹬と招く恐れのお場合は しっつりとるとかるの 保護用の 1ア・ハンーをつけると。
- 9. わみのあれ親、ネクタイ宝石類はははにはしたりしゃかりつけまおしかんだ、何ロロストのあげておくこと。

5-5.01

BUFFER	Student Name	rade		唐9档、	生徒8 字极			
SAFETY QUI				著介71ズ	月8	学 2	4	_
1.	A rag should be used to hold hot objects while buffing.	τ	r	1. 腐いている際中に 過熱 だいたとつかつ。	してこむの き フルネッカン	正	耆	
·2.	Alwaye buff on the lower half of the wheel.	T	y	2. 常: 車輪・下衿を厚		Ŧ	¥	
	Loose clothing or hair must be confined.	T	F	3. 453ADAK翻识较的 4. 唐3行事。降15保護6 364m。	-	£	5	
	Goggles must be worn when buffing. Use extra caution when buffing corners or confined areas of the work.	T	7	5. 角ヤンみいた都合は 注電を導引。	!詹〈昕门特(;	I I	否	

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Wear appropriate eye protection
- 2. Remove jewelry eliminate loose clothing confine long hair.
- 3. Cperate only when all guards are in place.
- 4. Select properly sharpened drill bit tighten in chuck and remove key.
- 5. Clamp material check for safety turn on power.
- If a piece of work is caught in the drill --turn off power --- do not try to stop by hand.
- Select speed carefully -- the larger the drill the slower the speed.



安全のための寛え書き

- 1. 题切好目。保護與打了。
- 2. 宝石類包は下了。4524の高鐵額は25。 長製は32005。
- 3. 尼陵防止县以取代附定处置(:形断: 0分降作打。
- 4、正しく耐かかれたまりをと選ぶ。つかみに しついりもリコケ、かどとはます。
- 5 材料を切っから、- す会に注意して-発動お。
- る 村村の切れなしか きりにはままた
- 7. 建度を慎動に進かれる。-- 約が大きい ほび建度は違い。
- O 1217年
- ③ 速度变更先季新
- \$ 71.4

のモックー ②頭却ァボナ 字合環

- 10 深性かった
- 11 \$ \$ \$ 2- 89
- (g) 本 3 3
- ③ 疑っァッチ

- ③乞導輸送り
- **④ テーフ・ル とみ**
- 回傾倒チーブル
- ⑤ 下か チーブル キャーマ

- ③ 7注
- ⑥傾斜角にめ


S-5.03.

DE	TT	7	PRESS

Student	Name_
Class	
Date	Grade

SAFETY QUIZ

ı.	It is necessary to select the proper speed.	T	F
2.	The chuck key should be kept in the chuck at all times.	T	P
3.	Work should always be secured.	Ŧ	F
4.	Rings may be worn while operating a dmill press.	+	,
5.	A chip brush should be used for removing chips.	7	7
6.	The drill should be operated at top speed for all work.	T	7
7.	The long end of the work should be at the left of the operator.	.	7
8.	Long hair must be confined in a hat or net, or tied back.	7	7
	•	•	•




穿孔機

生准名	
な松	
A B	学车

安全242


ŀ	正し、建度を登れたか及事である。	Ł	舌	
Z.	つか月が縄して早につかわり中にあれる。	Ł	香	
3.	村科はいっせし、かりとめつけられていること。	35	*	
4	争孔戡。拇怀,胜以指翰四一个7、74511	I	孟	
5 7,	祖片とこりのそくのにはプラレを使うに	2	£	
6	王11はどの作事のも最高速度で操作へに	Z	£	
7.	装作品の長っちの場は父ず神师人の左1:好江	Z	ŧ	
	長髪は帽子がおっトの中にしまうの後で私ぶ。	E	差	

Gas Forge



SAFETY SUGGESTIONS

- Approved eye protection must be worm when operating forge.
- Azbestos mittens (gloves) must be worn when the tongs cannot be used.
- 3. A pail of water should be nearby at all times.
- 4. How metal left unattended should be marked "HOT" with chalk.
- 5. The top must be open when lighting the forge.
- 6. When shutting down, the gas control should be turned off first.
- 7. Be sure gas is off "tight" when leaving the forge.



この機械と使用力以前: 数官の許可と得かと

カスメナ

安全の1:カの党は書き

- 1. サンと操作が時は心で保護用でスクをつけるに
- 2. 火はしと使えからは石井でですに接りです着けると、
- え 常に水のいったハワツを近くに置いてかくに。
- 4 過熱して配金高はやボナコークで HOT:即になん。
- 5. かに大きっからい上がる父子明りてなく。
- 6 しまう断は ガスコントロールと最初に切らこと
- 7. かと問針ら時は カスがしっかり切れていらか確かめること。

①盆。取,于

D <u>数</u>:

②通然用ブリック

- 日過熱州ボックス
- @ 17# To
- ⑤ 空気コントロール
- ◎送風用モータ_

⑩ 点 大スイッチ

Ø送風機·

3かえ・コントロール

S-5.05

54

ERIC

GAR	FORGE
4	EUME

Student Name

Class

Date

Grade

ガス火

SAFETY QUIZ

1. Tongs should be available for the handling of hot metal.

T P


3. Gloves should be worn when handling the tongs.
T P

3. The top slot should be closed when lighting the forge.
T F

4. The air should be turned off first when shutting down.

安全212"

- 1. 過熱した金属を扱うには大けしもだす備はに、 正 右
- 2. 火はしき扱う時には手袋を着がた。
- 3. 炒に与大杉時には、上部加少(組長)は 開じておく。 正 舌
- 4. Lass明には全気を切っておくに。 王 舌
- 5. 過熱UT:金属IT处T HOTE即TIZ. 王 吾




5. Hot metal should be marked "HOT".



Grinder

SAFETY SUGGESTIONS

- Eye protection must be worn at all times.
- All guards must be properly adjusted.
- The tool rest must be adjusted to 1/8" from the wheel.
- 4. Do not grind on the side of the grinding wheel.
- Spark deflector or top guard must be within 1/8" of wheel.
- Small pieces should be held with "vise grip" type pliers.
- 7. A wheel that is excessively worm or cracked should be discarded.
- 8. The glass safety shield should be clear.
- 9. Stand to one side when starting the machine.



この様林を使用お時は前も、大教官の許可と得ると

上了機

安全のだめの置え来る

- 目の保護具と常い着用な。
- 2. 所具は全部調節しておく
- 3. 道息のましたけんが車輪のすかかの所に調節してなる。
- とが用車輪の
- 5. 発文阻止装置や工部防護は車輪のをいか以内においた。
- 7. 車輪が 在度にすりまれていてり ひびの入っている場合には 破車 野江.
- メ ガラス防止用具はなれいであると
- 9. 溅扰之到了断门片侧下2024
- @ 安全公
- ① 以車輪
- ② 水谷路
- ④ 調節直具21元
- 1175 D


- 0 E-7-
- ② 発生調節用砂皮板
- ②轉輪與
- (B) 列排車後 (B) 軸色丁首

CB	INT	20

Student	Name			
Class_				
Date		Grade		

SAFETY QUIZ

1.	The tool rest should be adjusted to within 1/2" of wheel.	T	7
2.	Eye protection is not always necessary while grinding.	T	P
3.	Once the "off" switch is in the off position, the operator may leave.	τ	7
4.	The safety shield should be clean.	T	7
5.	Wheels that are out of balance may be used.	T	P
6.	The spark arrector is not necessary if there is a glass safety shield.	T	7
7.	When grinding a small piece of steel, "vise grips" are advised.	T	7
8.	If there is a glass shield, eye protection is not required.	T	7



F 3. 模.

红色石	
学校	
月日	74

中全がで


ł.	道具のではは車輪の支化チ内に調節砂は、	Ł	B
2.	いて、小摩中には目の保護是は見れるできてろい	E	Ł
3.	いったん Offスクッチル offの位置に参わり、 操作人は高はれてよい。	I	查
¥	安全证清學(形江.	E	专
٢	かうしえのはなれている車輌を促ってもよい。	Z	Z
Ь	だ大阻上装置は かみのきをなかられば でアルも必要でする。	E	查
7.	住風の小片をとく"時には"初つのコン"。 が望ました。	E	ŧ
8.	ガラスながあれば、日の保護具は必要でない。	τ	3 -

60


3-5.08



SAFETY SUGGESTIONS



- Before starting, make sure that guards are free and will cover the blade at all times.
- A push stick must be used on all material that would bring the hands within 2" of the cutter.
- 3. An assistant should help support long pieces.
- 4. Several light cuts are safer than one heavy cut.
- 5. Wear eye protection.
- The board being jointed must exceed the minimum length established for that particular machine (check with instructor).



き全のための寛之書も

- 4 作のら前に防見をはずし 刃を帯におねっていらいる作いのちこと。
- 2. 手を切断機の2化ナ以内にまで持っていからかけでなるが、打科の場合には不丁地に奉き使用る。...
- 3. 長いものを扱う時は助手が支えるのを手伝え
- 4. 何度もかしずらからすれ、一度に沢山切らより寺会である。
- 5. 即保護县2省行文
- 6 极を持続は時に、砂塊域ではかられた最かの長さまり 長く外ははならない。(数定に連接のこと)

⑤後部アクトスートプレフル のさく

母待オテープル調節種和 (⑤前オテーブル 調神神私ル(②前部インアート・テーブル

图前部防具 ① 與行 3尺 ③二度 パントロール

④倾斜尺

62 s-5.09



JOINTER

Student	Name	
Class		
Date	Grade	

持税機

生徒名	
缪极	
月日	学年


SAFETY QUIZ

	cover the cutter.	T	r
2.	A push stick should be used when the hands could get close to the cutter.	T	r
3.	Mye protection is not necessary when operating a jointer.	T	r
4.	Permission should be obtained before using the		

5. Stock shorter than 6" may be processed on the jointer. T

安全717


1.	が見いっついて切断機をおおわかいにかる。	E	否	
	手が切断機に近づいた断は押し择を侵力。	Ł	孟	
	持続機で操作打断は目の保護具はいらか。		孟	
	持战機と使う前に許可を受けりかけららない。	E	を	
	66年以上のはまた統領では、18.1.1.1.1.1.1		2	



63

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Wear approved eye protection.
- Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long hair.
- 3. Do not leave the machine until it has stopped.
- A brush should be used to remove chips.
- The chuck should be turned by hand before starting.
- 6. Never leave chuck wrench in chuck,
- 7. Stock should be balanced and secured before starting.
- 8. Operate at the correct speed for the job.
- Handle chucks with care; keep bands away from moving parts and work.



子全のための寛を書き

- 1 適切な目の保護具をつけること。
- a 会石類ははれ 43Anasを類はないを表覧は3いるは、
- 3. 機械がとろうで離れないに
- 4 小片を取り降くのにブラレを使うこと
- 5、始初ま前につかみをわすに
- 6. コンみ用のねじ回しとコンチの中に置いておかない。
- 7. 如重のお前に合木はかランてがされていてしっかり位置についからい
- 。 その作業にふるかい運度で操作おは
- 9 つかみは注意してとりかかり、まないている却分からを遠さりてあくこと。

的多生了对小

- ① 測微尺環
- ②主朝在
- ③ 生まりてこ
- 四 えきれがれ
- り 柳緑に送りに
- 国連度コントロルチダカハレトプレ
- ① 連打機
- 图不进汉铁
- (1) 2-1-7174
- 回 ヘーフナット用コントロッルてら

- ① 梅金スライト
- ③軸(り
 - ③心押は
 - ●神味ダイアル
 - **⑤** エフロン
 - (b) ~ 1/2 (c)
 - う 現ねじ
 - ⑧ ケずりくすぞり
 - ④ キャロネット

66

3-5.11



METAL LATHE

Student Name
Class
Date Grade


偷遊鹽

SAFETY QUIZ

1.	A brush should be used for removing chips.	T	7
2.	The tail stock need not be secure to the bed.	T	P
3.	The chuck wrench remains in the chuck when the machine stops.	r	7
4.	It is safe to turn machine by hand before starting.	T	P
5.	Measurements should be made while the machine is stopped.	т	,

安全712

1.	小片を取り除く時はブラレを使つ。	E	舌	
2	だ押し台はベットにつかりをのつりなくとるより。	E	左	
3	横城がとろたらつかかわれい日によっかよりけに	Ŀ	左	
4.	推動打削に 生物機械を知ても辛む。 励。	Z	ŧ	
5	測量は機械がとりっている間におこと。	E	*	



67




Wood Lathe

この機械を使用が断け 前かて 歌座の許可を得らた

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Eyo protection must be worn.
- The tool rest must be close to the work when cutting tools are being used.
- 3. The cutting tools must be kept sharp.
- Do not feel for smoothness of work while machine is running.
- 5. Work must be centered, balanced and
- 6. The tool rest must be ramoved while sanding.
- 7. Examine setup before turning on power.
- Shut off power while cleaning machine.
- Long hair and loose clothing must be appropriately confined.



子全のための覚え書き

- 1 目の保護星と位下つ45%
- 2. 四断用具を使っ時には道具されを作事場が近くにおくこと
- 切断用及はですよくなりは状態にしておくこと
- 横城の周転中はなからかって試したりしかり、
- 製作品はマすすんにあり、人ランスかられて、てつかりとめつかられていること。
- 6. あてみかく時は道具はシアとかとかけずま
- 7. 動のも入れる前に 装置を調べるに
- 機械を捧び打断は動のを切ること。
- 1 長髪や中かな軟は適当にまとのなこと。
- 10主轴弧棒

- 图道里社会
- 图道是 夏
- ® 手動ハントル
 ③ スイッケ
- 田連奏がトロッレチ動・ノル

ロッキング・フランフ・ ②心括のロック

の心はないる用

- ③八择
- @ no \$\$1 \$
- B ~ +>
- ◎全属がますってまり
- ①前月51年用力 コッキンク ヘートル

WOOD LATHE

Student Name
Class
Date Grade

木材旋盤

SAFETY QUIZ

1.	The speed of the machine is not important for safe operation.	T	P
2.	A space of 1" is safe between the tool rest and the work.	T	P
3.	Eye protection is not necessary during operation.	τ	P
4.	Dull tools may be used.	τ	P
5.	It is safe to feel for smoothness while turning.	T	
6.	The tool rest should be removed while sanding.	T	F
7.	It is safe to turn work that is not balanced.	T	P
٥.	Long sleeves may be worn while operating.	T	F
9.	The cutting tools should be held loosely.	T	7
Δ.	The heim should be seeden to be		

	_
71	

安全21次。

angina a

Milling Machine この域域といいい


フライス 盤

SAFETY SUGGESTIONS

- Make adjustments and measurements only when the machine is at a complete stop.
- Material being machined must be properly
- 3. Make sure the cutter is rotating in the light direction. Feed against the cutter unless the machine is capable of climb cutting.
- Handle cutters carefully as they are sharp.
- Keep fingers a minimum of 6" from the cutter.
- Take care to prevent jamming the vise or the work into the column, cutter, etc.

73

- 7. Start your own machine and remain with it until you have turned it off and it has come to a complete stop.
- Never clean chips away from cutter while machine is running.




寺全のための寛之書

- 1 機械が完全にとまて、3時にだけ、調節計測におき
- 2 機械にから打科は处す 正しくしゅりといってらに
- 3. 切断機は正い方向に 回転していることを確かから、機械が上向を切断ができる限りは、切断機に対けると
- 4 切断幾日非常日 說小的 战注意口极分泌
- 5 指孔 最近公 切断换山的化分析1:160.
- オカヤ 製作品が円柱 切断機等パントののなか。よって 対意好に
- 7 機械とお動し 上め、定金に停止なりで以放いるに
- 8 機械を運転中は決けの断機からくずき取り除いたれるい。
- · 目の保護と見ず着からこと。
- 防御体
- 挺送1公4手輪
- @ 新的上南山北台

- 0 政治
- ③ きまりとう 用レバー
- 3 经收款了

MI:	LLING MACHINE	Student Name Class Date Grade		=	フラ	文化。 生徒在 学做		
SAI	FETY QUIZ			-	>_	月日	学年	
					4	会クイズ ・		
1.	On long cuts it is permissible machine while on automatic fe	le to leave the led.	T	P	1.	長寸はの切断の時は、自動送水外横域と	E	B
2.	Cutters should be stored loos	ely on the work bench.	T	r	2	切断機は作業台のより、45人とりつけらかまらかり	E	3 :
3.	Eye protection should be worm	at all times.	T	P	3.	日の保護具と常、着用羽とと。	Æ	圣
4.	Swarf chips can be wiped away	with the hands.	T	P	4.	かれくずはもでかきまってよい。	Z	孟
5.	The automatic rapid feed shou the stock is closer than 6" f	ld not be used when rom the cutter.	T	7	٢.	村科心工好成了 6个少以上近一時工		ž
6.	Handles should be disengaged	when on automatic feed.	τ	r		自動送心みの近け ハンルは リスオレアムと	王	歪






Planer-Surfacer

二月機林、2使用了15年12 前五六次至0许可之得了2

平面円滑機、



SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Approved eye protection must be worn:
- 2. A "backer board" should be used when planing thin stock.
- 3. Do not force material through planer.
- 4. Do not remove chip accumulation while machine is running.
- Do not stand directly behind the machine or in the line of kick back.
- Do not look into the throat of the surfacer when it is running.
- 7. Be sure to select the proper speed and depth of cut.
- The board being surfaced must exceed the minimum length established for that particular machine (check with instructor).

安全のための覚えるる


- 1. 道四年日,保護是此着分於天
- 2 事一持续也是有比打到
- 3 材料と無理に円滑強にノリシいに
- 4 機械の国家やすたろがくずとかり除いないこと
- 5 機械の下は後ろにもったり、
- 6. 回来中に円滑機の身をのですべきかりない。
- 7. 適切迷愛と、ゆを座ぶと。
- 8 円滑にお板は、ちの特定を機械に決めれて、最かの長さ

PL	ANER-SURFACER Student Name Class Date Gr	rade	<u>-</u>	チ	面P滑機、 生徒五 宇敵 月日		
5 <u>A1</u>	ETY QUIZ	٠		室	\$ 2 12"		
				·	楼楼,好好了了一次完了一个	正	否
1.	Instructor's permission is required to operate the machine.	Ŧ	?	2.	機械學作の為13/17 即得捷見心以中で移。	īŁ.	4
2.	Eye protection is required to operate machine.	T	7	3,	横城的国事中:《下区取》其,でかよい。	E	£
3.	Chips may be removed while machine is running.	T	7	4:	43いふしつあり木材を円滑に引のは多である	Œ	否
4.	It is safe to plane wood with loose knots.	T	7,	5	材料にひいかったら、機械をとのても立金でもる。	E	圣
5.	If material becomes stuck, it is safe to stop mac	hine. T	7	6.	機械。與z通於Tiz 日面LM 3():	Z	圣
€.	Line of sight should be through the throat of the machine.	Ť		7.	長い、木材を円滑いする明は助かき借りなけれはまらない	· I	香
7.	Assistance should be obtained when planing long pieces of wood.	T	7				17-8

Offset Printing Press

20機械这侧那吗! 前的了数字的許可E得32

オンセット印刷機



SAFETY SUGGESTIONS

- Operate the press only when all guards are in place and properly adjusted.
- Never reach for misprinted or dropped paper while the press is in operation.
- Do not make internal adjustments while the press is in operation.
- 4. Do not clean the press while it is in operation.

81

- 5. The instructor should determine the operating speed.
- 6. Never reach across the press while it is in operation.
- When finished with the press, it must be clean and all paper, equipment and tools must be returned to proper storage.

今全りための党を書き

- 1. 財民が全部所定の住置にあり、正しく調節されている時のみ印刷機であれずに。
- 2 印刷機が回転する決け、スプットのか、店が紙をとられしまい。
- 3. 印刷機が回転中は内部の調節はしか。
- 4. 回軟申は印刷機と掃除しかに
- 5 友宝が日転速度を決めると
- 6. 回転中は次けの刷機の上へのり出さないこと
- 7. 印刷が終ったら、機械をごれいにし、紙、客具、用具等はなて、所定の収納場所に返すと。


⑤ 今全カベー

の美レバー・ハントッレ ②主要シリンダー

- ●インク組校ローラー コントロール用っまみ
- 日楼核以少

- 9 手輸
- ◎真空送り込みなりかケ

◎ 纸变取少



S-5.19

OFFSET PRINTING PRESS

Student Class	Name	_
Date	Grade	

わセット印刷機


生徒名		
学做		
A a	学年	

SAFETY QUIZ

1.	The gears need not be covered while the press is in operation.	т	F
2.	The machine must be stopped before misprinted or dropped paper is removed from the press.	Ŧ	P
3.	Pinal adjustments may be made while the machine is running.	T	- P
4.	You should be alert to keeping others away from the press while it is in operation.	T	P
5.	It is safe to reach across the press when it is operating.	• •	•


安全クイズ

- 1. 印刷機が回転中はギアを水にてお父母はない 正 を
- 2. スクリントのもので、落ちた、紙を印刷機の外取り降くのは機械を必ずとのてから。
- 3. 機械が回転中に最終調節としても5m。 王 香
- 4. 印刷機が動いる間は他の者が近からいかに 気を配合に、
- 5. 印刷機の回転中やのよにのりましても安全である。ま る



SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Wear approved eye protection.
- 2. Check to see if belt is properly installed and in good condition sefore starting.
- 3. Start sander above work; let rear of belt touch first.
- 4. Keep the electrical cord clear and the dust bag away from the sander belt.
- 5. Lift sander off the work before stopping.
- 6. Wait until belt is completely stomped before placing sander on
- 7. Empty dust bag daily into proper waste container.



安かたのの覧を書き

- 1. 適当全日の保護具を着いるこ
- ス ベルトの しっかりはあていて 良い状態にあかと動かる病に
- 3. 村科《真上》为《时》和中的形法。 十二级即或最初、特阶形式
- 4 電気コードときらんとし、ちり用の紙をやすリベルトの分離になべる。
- 5. とかがにやかと材料からはなるに、
- 6. や砂をない置く前にベルトが見合いとろろで行った
- 7. 列肋袋之 每日、所生的:水容器1:科5江

のが用袋

④ 前却ハントレ

- ③ ベルト 打カッケベー ⑥ ベルト
- のベル軌為調節

- @ 12/1V
- ③ 制動スイッチ


BELT SANDER	Student Name Class
	Date Grade

ベルト伏ゃすり

生絕书_		
学版		_
A D	13/2	

SAFETY QUIZ


1.	Eye protection is required when using this			安全	7.4X"		
	Bachine.	T	ŗ	I.	: 7横被这使用好好证的保護具钞票。	Œ	Ē
2.	You should have a firm grasp on the sander before starting.	T	P	2.	動かす前にやすりのよをしっかりつかはること。	茈	3
3.	The sander should rest on the work when starting.	T	P	3.	やかは動の時に材料の上に乗っているに	正	苔
4.	A wood sander should not be used on steel.	T	P	પ .	木材やかけ 貧製品に使ってはならない。	E	る
5.	This machine should be examined before starting.	T	r	۶,	かいするに機械を与校なに	Œ	玄



87

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Wear approved eye protection.
- Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long hair.
- 3. Use properly secured and adjusted guards at all times.
- 4. Adjust the guide and guard to within 1/4 inch of work.
- Remove scrap orly when machine is stopped.
- 6.7 avoid hacking out of a cut (kerf).
- Keep hands and fingers in such a
 position that there is no danger
 of their slipping into the blade.
 Bold work piece on either side of
 the cutting line. Use a push
 stick where necessary.
- Do not leave the machine until it has stopped.
- Consult with your instructor before cutting large or irregular shaped pieces.



移かなの党を書る

- 1. 適切が目の保護具を着けること。
- 2. 全石麹ははTTL. 43い衣麹は2月. 長髮は立となるに
- 3. 常に正しくとのかられ調節とした成果を促うに
- 4. か作と確と 材料の 谷か子のにらに調節な
- 5. 機械が上が時にだけかりくずを取り除く
- 6. 切断中(切り目が) すと引かぬように。
- 7. すや指におってから行く危険、シルガに置いておくこと、相手に切断程、分倒に置いておく。及りて、押し棒と
- 8. 機械ルルおれたないこと
- 9. 大多女伙义 型产品的多数色切る時间教官的图(1)
- 西上輪碗
- ②刀防果
- 8 7 mit

- D タッタン
- ②が作社

- 到台
- 四独翰班
- D 古城的

- 3 3
- 田 台差124
- ⑤ 何小性で計器用みで

RAND	
DANL	34

Student Name Class Date

帯の:3-1

SAFETY QUIZ

1.	It is safe to tilt the table for cutting bevels.	T	7
2.	The lower band wheel does not require a guard.	T	7
3.	The saw should be stopped by forcing a piece of wood against the blade.	т	,
4	The blade guar should be adjusted to about 1/4" from the work.	T	,
5.	It is safe to use the fence for cutting several pieces of wood to the same length.	T	F
6,	The bands should come no closer than 2" from the blade.	Ť	P
7.	The blade guides should be adjusted tight against the blade.	· T	·
8.	Instructor's permission is required to operate a band saw.	T	P
9.	Adjustments should be made with the power off.	T	,
LO.	Tye protection is not required when operating a band	•	٠

- (a) speed up the t ade
- push harder

11. If the work does not cut easily you should:

	(d) check with your instructor
91	

守全クは"

- 1. 切断順針を作るためにテブルを傾けてもき合むね。 2. 下部心下輸口 防具口必要之人知。 オに対して木材のか片と押しつけてのこうりを止めかれば 4444 4. 相加限は村料的名化分に調節しておくこと 5. 何和の水村を同じ長れ、切断を構と使注金。 a. 中は次してカルらスシンチ以内には持ってかかないと 7. オポリー(は オバオしてしゅい)と調節してねくこと 3. 帯のはりを使ういすない許可と必要はる。 期至已的明 电记识证从 11. 帯の:かりと使う師は目の保護具はいらない。
- 11. 村掛い事に切れる、場合工
 - (4) オの速度を上りる。(6)つよく押す。


 - (c) かとつりかえる。
 - (1) 教智: 訪ねる





BEFORE USING THIS MACHINE.

Portable Circular Saw



携带用四形の:379


SAFETY SUGGESTIONS



- Make sure that telescoping guard returns automatically to cover the blade after each cut.
- Do not set saw down until blade stops.

93

- Eye protection must be worn while using saw.
- If the saw blade binds or smokes, stop cutring immediately.
- Make sure the power cord is clear of the blade.
- Be sure the material you are cutting is adequately supported.
- Remove tie, rings and watch, and roll up sleeves.
- Check the base setting for the proper depth of cut.



分かたのの覚え書き

- 1. たたみ込み防具い切断方に、すと自動的にかへっぴょうに気と付ける。
- 2. オル上おかのごりと調整しかり
- 3. のころつ伊用中は火が日の保護具と着りること
- 4. のこきりすべきつくなったり、マットもたりしたら、ひに上りること
- 5、 電気ンドは オから 東 かみておくこと
- 自分がなっている村科が正しくをえるれでろように気を付けること
- 7. オクタイ、指輪、 時計は はずし、 油はすくりありて ねく。
- 8. 南四年四断深度をいい、某本技術を確かのはに
- ⑤ 制動ないか ⑥ 弥異持りとグバントル

- のハンドル
- ③ 角度日盛り
- ③倾斜绽持好

- @ 仲指自在, 打具
- (B) A

@倾斜台

ORTABLE	CIRCULAR	SAW		Student	Name	
			•	Class_		
				Date		Grade

4. You should not set the saw down until it has completely stopped.

5. The saw blade should extend about 1/8" beyond the thickness of the m erizh being cut.

携等用用形のこうで

生徒名		_
生徒8 学級		
月日	学 年	


SAFETY QUIZ

1.	Permission should be obtained before			1.
	operating this machine.	Ť	Y	2.
2.	The guard can be wedged so that it will not be operable.	т	r	3.
3.	Eye protection is not necessary when using this machine.	τ	7	4.

T	P	
T	7	
T	7	

安全212

-					
	ı.	· 人機械这样作的1:17前的(許可と得か)	E	舌	
	2.	操作できるいように、効果とくさび留のにおことができる。	E	7	
	3.	い機械を使用な時は 目の保護星は必要でなり	E	舌	
	4.	のこかりは完全にとまるまで、	Œ	*	
	5	のころりまは切断しようとお村科の厚さより多いケートに越えていなければなりない。	£	ŧ	



.3-3.26



OBTAIN PERMISSION FROM THE INSTRUCTOR BEFORE USING THIS MACHINE.


Radial Arm Saw

この機械を使用ないな 前も、(教育の許可を得る)と

才向自在見れるのごかり

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Be sure that the saw travels easily on the arm.
- Be much that the hiado will not extend beyond the front of the table.
- Before starting make sure that the guard telescopes properly.
- Nake sure that the blade is stopped before leaving the machine.
- Make sure that the material being out is tight against the lenge.
- Eye protection must be worn while operating this machine.
- Be sure the saw returns to the rear of the table at the completion of the cut.



安全のための堂え書き

- 」のこれが腕木の上に撃に動かりに気がする
- 2. カバテーブルの前部を越えて出かりに気とけてき
- 3 始動好新!: 所是以正L<伸縮好八碰的。
- + 機械を動れる前に、刃が上がいるの確かめる。
- 5. からうとする材料が棚に打してしゃりとれているい確かめる。
- 6. い横城と操作中は父ず日の保護具と着りません。
- 7. 切断を名下したら、のこざりが必ずテーアルの後却にあれるか
- タ 上昇ハントル ⑥ 月定末留カハントル
- ①マイター日盛り

- ② マイター掛け金
- 图支柱
- の きりくず 境・土し口
- @ 刃力 自動調節 防具

② ないおいなりか

肥木

④ (14年) 防具

@ 柳

BAD	7 2 7	184	CAW

Student Class	Name	• • •		
Date			Grade	

才向自在脱木×10:27

生徒名	_	
生徒占 学做		
月日	学年	


ET

SAFETY QUIZ

- 1. Eye protection is not necessary except when ripping.
- You may leave the machine as soon as you have pushed the "off" switch.
- 3. The guard must be in place when ripping.
- 4. The saw blade may extend beginned the table.
- The blade should be install. so that in cross cut
 position the teeth at the bc tom of the blade point
 away from the operator.
- When ripping, one hand must nold the material and the other hand operate the saw.
- In cross cutting, the saw should automatically return to the rear of the radial a. upon the completion of a cut.




- 1. 切断中以外は目の保護具は父妻でない。 正 孟
- 2 Off a スイッケを押したり が塔法を離れてよい。
- 3 切断中 附具17所生。竭(: 为6:20. 正]
- とのことりもかはテーブルを趣なて出てもよい。 正を
- 5. アミルリッツがには、文差なのはの位置で、カットの4を初角へ 棒作了3石のうそれろんりにしかりればならない。
- 6. 切断打断下一分件以材料之种5 的一寸中打50:至9色排作 打.
- 7. 艾是切断引导(F) 切断见了後, 习(F)的的(F)放射状 脱木。後針(次6%)打机子公子(C) 正 至





- Eye protection must be worn while operating this machine.
- Make all adjustments before furning on scroll saw.
- Lower the hold-down so that the spring fingers bear lightly on the work.
- The danger area is within the "line of cut". I Bold work piece with both hands on either side of the "saw line".
- 5. Shut off power and clean the machine before you leave it.
- 6. Avoid overloading the machine by feeding the stock too fast.
- 7. Avoid pinching the blade by turning too sharply.



会からの愛える

- 1. この機械・持作中は日の保護具を着けるに、
- 2 愛形切のことりとな動お前に全て調整は消費でなくこと。
- 3. あさかりとかりにかが材料に軽くまでらおりにお
- 4. 切断線以内は危険領域です。の、3り様の片で、円分でしょうりと材料を持つに。
- 5 模械を触れる前には 重力を切り 横枝をされれにしてね(:c.
- 6. 材料包写《足》丛子打了横执门的担色和分批让
- 7. 鋭くまわしまで タとつめるいように
- 田上却肥木

- ① 引张小装置用、"
- ② 和什拉
- 田は却ファンチ
- のモーター 田 デーブル
 - ⑤ た・ショサ
 - @ 7-TW : L124

- 四ペルをかけ、清申確具
- ② よみしゅつ-1用滑車

S-5.29

SCROLL	SAW

Student	Name	
Class Date		Grade

實形切の:3%


生徒名		
学敬		
A 0	学年	

SAFETY QUIZ

安全了红

	•			Į.	メデロリロットでつかたう 概説さ
1.	If the blade pinches in the herf do not stop the machine.	τ	F	2	日の保護具着用の込
2.	Eye protection must be worn.	T	F	3.	材料のも国を倒をテフルの横に
3.	It is not necessary to have the flat side of the stock next to the table.	Ŧ	P	4 .	指了切断探沙基三年(松)。
4.	Fingers should be kept away f on the line of cut.		r	5	のこごうが国歌中に 調節としても
	Adjustments may be made while the saw is running.	T	P	Ь	あまわりは村野、軽く事でいる

l.	刃がロリロのやでつかたう機械さとかかに	重	ŧ
2	日の保護具着用の止	Æ	Ŧ
3.	材料の半面を倒きテーフルの横にもなれるやまなかり	I	孟
¥.	指证切断探沙盖三年(松江	£	孟
5	n: ぎりか 回転中に 調節としておよい。	正	委
Ь	あされては村野、軽くすでいるに	£	£



103



Table Saw

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Wear approved eye protection.
- Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long hair.
- Use properly secured and adjusted guards at all times.
- Make all adjustments and remove scraps with the machine completely stopped.
- Select proper blade and set at correct beight (1/8 inch above wood).
- Never saw freehand never reach over the saw blade.
- Stand to the side not in line with the blade.
- Make sure blade is installed with the teeth pointing in the proper direction.
- 9. A push stick should be used when the hands come within 3 inches
- 10. 'se the rip fence for ripping and miter gauge for crosscutting.
- 11. Stop the machine, lower blade below table, and clean up scrape MITER GAGE when completed.



(1) BLADE INSERT


(N) TABLE

(11) TILI SCALE

(12) RAISING HANDWHEEL

(B) TILI HANDWHEEL-

(I)LOCK KNOB



1) FENCE

- 守合八のの寛之書?
 - 2 宝石麹ははずし、中か衣麹は取り、長髪はまとからに
 - 3. 南に正しとりつりられ調整をけ、財具を用いること
 - 横枝、光红上、爪虾、 全细调和EL SIE取法。
 - 正い刃を選び正い高さ(木材より多いチ上)にとかっちる
 - 6. でははさいにかになりをあつかわない。次はついまりのオイ上にのり出ませい。
 -)、片か、立つ一円の手を前には入社へ
 - ア 切り歯が正しい方向を向っているように、刃を取りつけるに
 - 1. チバタンリョインケッとうに来るようなら、神に棒と変わるりればおろい
 - 切取る時には切り取り用拗を用い 建切断にはなり一計器 を使う。
 - 11 機械を出め、刃を下のナーブルの竹まで下り、なりくずと ドッケる
 - 图内: 377 张杲
 - (7) 711:27
 - (10) 7-11V
 - (1) (健斜日登)

- (1) 7/2- 計奏
- の かイトベー
- ゆ 棚質の
- ⑤ 栅用微量调節/7"
- B 7174
- ⑦潴棉器

-		•	_
	_	34	-

Studeat	Name		
Claes			
Date		Grade	

テーブルのころう

生桂志	
学级	
月 9	34

SAFETY QUIZ

1.	It is mafe to saw freehand.	т	P
3.	The fence should always be used.	T	,
3.	The guard is not always necessary.	T	,
4.	When ripping it is best to stand directly behind the blade.	_	_
5.	Eye protection should be worn when using a table saw.	T	
	The saw blade should be adjusted so that the teeth clear the thickness of material by the depth of the teeth.	T	P
7.	A helper or roller should be used when ripping long pieces.	•	•
	• • •	T	P
٩.	A push stick is necessary when . oning parrow stock	_	_

07	

安全212

1. のこがりを自由自在に使っても安全である。	Ĩ	K
2. 拥を常く使うに。	E	Ŧ
3. 附是は常代交要とは限りまい。	£	f
4 てのり取りの時は 刃の真後ろに立っのが最上である。	E	£
5. チブルのこごうを使用お明は及下即保護具を着なに	Œ	舌
6. 50川南の深さか、村村の厚み全のにといくように、のころう月と 柳節しをりればならない。	E	F
7. 甚いること切り取る降は、助手がりなロラーを使うに		£
8. 电吸入打料色刚取识过,排し神色尽要已招	£	舌



Metal Shaper



SAFETY SUGGESTIONS

109

- Wear approved eye protection.
- Make adjustments and measurements only when the machine is at a complete stop.
- 3. Securely mount the work piece in the holding device.
- Make certain that the ram and head will clear the work and holding devices.
- Keep hands and fingers a minimum of 6 inches from the cutting tool and all other moving parts.
- 6. Avoid laying tools on the machine.
- 7. Avoid standing directly in front of or behind the ram.
- 8. Make sure machine comes to a complete stop before leaving it.
- 9. Never remove chips while the machine is in motion.
- Return the machine to normal and all tools and equipment to the proper storage place.

: n横横色便用73 時下 前的人教育的許可を得ると

金属削り盤

安全のための電え書き

- 1. 適切ない保護具を着なに
- 2 横城が名金によっている町のみに、調節、計測と弱。
- 3. 材料を持ちを用具にしかりと装置してなる。
- 4. ラムとヘッドが特料と更き用具の分解れているいないから
- らずかける切断物品や、そのやあいているやりかりかなくるかるインケ商にれていること。
- 6. 横树水江道里是黄江江北到
- ア ラムのすぐ前や後ろに立たるか。
- マ 機械を解れる前に、機械いまないようにいないめに
- 9. 機械にあっている最中にはしてくずを取りまったかしない。
- 11. 横城と着鱼、状態以来し、道具、偷品年全部之外之。收纳 場所以来了。

M	ETAL SHAPER	Student Name Class Date Grade		=	金属	剂/)盤 生钴 学故		
3a7	ETY QUIZ				安全	/ı #	学年 _	
1.	It is permissible to use concemove chips while the mach	mpressed air to ine is running.	T	r	l. •	横枝が回転中、切り(Tを取り除(a)て、圧縮性を 使いるよう。	Ŀ	香
2.	Mys protection must be worn	•	r	7	2.	日,保護具着則,治	£	舌
3.	A heavy cut may get the job but also could be unsafe.	doze more quickly	T	7	3.	芝似く切れば(呼は男(清しが、ま今ではない。	£	舌
4.	Chips may be removed while	the machine is running.	T	7	4:	横截以回载中部代配取11降175.	遅	季
5.	All clearances should be choic set in motion.	scked before the ram	•		۶.	私已姑ൗ打前:機械、私的到的各种点校形	E	*
6.	All set-ups should be appro-	/ed :7 your instructor.	T	7	6.	装備全部1:閏107 教育-許可包受175:2.	E	售

111




Metal Squaring Shear

OBTAIN PERMISSION FROM THE INSTRUCTOR BEFORE USING THIS MACHINE.

SAFETY SUGGESTIONS

- 1. Check setup and machine before operating.
- 2. Never surpase the capacity of the machine.
- Peed and operate from the front or the operator's position.
- Alwaye keep your fingers away from the pressure bar and blade, a minimum of 4 inches.
- Keep the foot that is not being used out from under the treadle.
- Allow small pieces to drop; do not attempt to catch them.
- Remove burrs before working; gloves or pads are recommended for handling sheet metal, especially large pieces.
- Place ecrape or trimmings in metal waste container and return machine to normal position.
- Whenever two people are needed to operate the shear, one shall be the operator, the other the helper.



二·横校主使用73 明7 前307.数号。许可之得3次 金剛四角形勢断機

安全不大的意义者

- 1. 操作打前:装备: 機械 些接极
- 2. 機械の許容量とはに対けいに
- 3. 前部加川环博作位量心送1) 公外、装作功。
- 4. 指と 圧カハーや アのり、からくとも 4んかは難してなくこ。
- 5. 使っていか、足は、踏み扱っ下には入れるい。
- 6. 小片は変の引にまかす。 とろうとはしかに
- 7. に最かな時前によってできたり除って状。今局投、特に大いいを扱う時には、手袋やるて物を使うのかなるし、
- 8 切れけしゃかり(すけ (ずの:"1)入れ、機械と確っ次で 能に足れる。
- 9 何時です二人が剪掛機を操作な場合は 以は操作人でもう 1人は助子となるに
- ① 走长 肥木

- のわさつけとなり
- ②後却就於

の足ペブル

METAL	SQUARING	SHEAR
-------	----------	-------

Student	Name	
Class		
Date	Grade	

金属四角形剪断機


£128		
学教		
A B	学年	

SAFETY QUIZ

1.	Feed and operate from the treadle side of the machine only.	T	7
3.	It is permissible to let small pieces drop into a box as they are cut.	т	P
3.	Two students may operate the shear together.	Ť	7
4.	For some projects the guard con be removed.	τ	7
5.	The foot treadle should be so tranged that there is a 2" floor clearance to the bottom of a stroke	~	•

安全 212"

1.	楼林。腾江花。明江水。明山水。		
	楼城口踏水板的侧的片叶进门丛水梯作品。	Ľ	香
7.	切れいる時に小ケが落ちるる類に食りとってより。	E	3
3 .	一人の生徒が剪掛機と一緒に操作してかか.	E	孟
	特色の実習の場合は前里を取りなってよい。		7
	足粉为极好、路从代野;东北、260分形的公期阶段		Z




115










- Remove sharp burrs and edges from sheet metal before attempting to work it in the machines.
- Never attempt to bend, roll, crimp, bead, etc., metal which is heavier than the capacity of the machine.
- 3. Keep hands and fingers clear of moving parts.
- 4. Never work more than one thickness of metal at one setup.
- 5. Avoid slamming or dropping the handles of the machine.
- 6. Be careful that moving parts or metal do not strike others.
- 7. Take care not to place hands in a position that will allow them to slip into the rolls, jaws, etc.



宇全のための電文書


- 1. 鋭いざまままでふらけ 金属板を機械にから前に脚降く。
- 2 機械の許容量Fリ 重山金属は沈して、田がたり、巻いたり、しゃとよとたり、ピースが形にしたりはいは。
- 3. すや指は動いている却分の透ぶりてあくに
- サータをはいまりきのき横枝にかするいに
- 5 ハンドルを打らっけたり、跨したりしまいように、
- 6. 回転却分や金属がその次の者を打らつけていすることのまったけに注意する。
- 7. すきローラーや ま: 型部分にするりはんだりたからは置にもっていかないよう注意限

S-5.37

, 281	ET METAL MACHINES	Stydent Name		<u> </u>	/ 创新校概	生徒名		
		Date	Grade			学校		
3ÝI	ETY QUIZ				<u> </u>		•	
1.	The infeed rolls of a rol dangeroue to the operator		Ť	7	1. ロール横にかんさ送り込む。	7老除下好。	£	舌
2.	Sheet metal machinee can		•		2. 金屬板機订負担如4百	15と:われる。	2	舌
	overloading.	20 422 1604 27	T	7	3. 鋭いずどぎごや坊は	微核に一切前に加	,	
3.	Sharp burrs and edges sho before attempting to place		τ	F	7年の1273ウまり。		E	8
_	,		-		4. 指15 勒·7·5制合吟道	ヹ ^ゅ ななこと。	£	*
4.	Fingers must be kept cles	r of oving part .	T	Y	5. 14124 0 x his on 14	は春島技機にってて		
5.	Quarter inch mild steel son the sheet metal machin		τ	P	一型がくることがてする。		E	*

110

- 1. A welding helmet must be worn when welding.
- Proper ventilation must be available.
- Goggles must be worn when chipping slag.
- 4. Others is the area must be warned prior to striking an arc.
- 5. Gloves and proper clothing must be worn when welding.
- Closed containers should not be welded without the instructor's permissios.
- 7. Do not stand in wet areas while welding.
- Screens to protect others must be in place before welding is started.



安全のたのの党を書き

構構を使用な時は

- 1. 終持中は及ず海特のかかりを着用なに
- 2 通知文授析装置八部:2.
- 3. スカックとりおいらは、浮腹りかれを欠す着りに、
- 4. 洛持さなしかにて、を迎にいる他者に注意してかくこと、
- 5、老持申は必ず、予終をかってふかいな物を着用おこと
- 6. 承知许可知识、安閉小门法处之治持171225分
- 7. 溶持中. ぬれに場かにはまにないた。
- 3. 冷特と始から前に、火省を保護がためのスクリーンと 所定の仕号に置くに、
- Ø オン·オフ·スイッチ

①直流,支流スケッナ

②ベンツ切物

- ② 接心族情况
- ③ ヘルメット

②皇社採挤起

① 技で用グラレア・

- 金アンペス大大な
- の党をなれり

ARC	WELDER	

Student	Наше		
Class			
Date		Grade	

アウタ持機

生徒五_		
月日 —	受 弃	

SAFETY QUIZ


- 1. You should warn anyone nearby when you start to weld.
- Goggles as well as a welding hood should be available before you start to weld.
- 3. A closed container is dangerous to weld.
- 4. Glovas are not necessary when welding.
- It is dangerous to weld without proper ventilatio:

<u>安全分仅"</u>


- 1. 推持各份的商门、私们们以看以注意往往。
- F B
- 2. 溶接2如3剂1、涂持用頭布以:保護日本 2. 建编 LT加(it.
- I E
- 3. 条例:中代安存已溶析的10亿度的动。
- 正 爸

七 港持中15千段15处下16处于7分4。

- 正圣
- 5. 逾四支换新装置345.沿特已到17.产降公配。正正



- 1. Do not weld galvanized metal without proper ventilation.
- Do not allow oil to come in contact with boses or equipment.
- 3. Gas bottles must be erect and secure at all times.
- 4. Protective goggles and sparkresistant clothing must be worn when welding.
- 5. Do not weld or cut on a closed container without instructor's approval.
- 6. Confine all cutting and welding to the designated area in the shop.
- Turn off torch valves when finished with equipment.
- Keep the cylinder caps on the bottles when not in use
- Turn off gas and oxygen at tanks or stations at the end of class session.
- 10. Bend the end of long welding rods to identify hot end and to reduce potential exposure to eye injury.



- 安全では、東京ないでは、東京などを表と浴舟にか。 1 通知な探点装置をして、東京引き属と溶舟にか。
 - 2. 油の 本スや容具に持触しないようにお
 - 3. 水なびんは必ず直頂ぐで、いっとしつかり公置にいること
 - 4. 浴持。听口及工保护即如此抗党大夫趋之着用抗
 - 5. 食乳計分以5 金剛 外外海路已溶掉那时切断以
 - 6. 切断(15) 溶掉(15)形的: 5吨竭力指定比较域的
 - 7. 春冬使用州終水流 太吹きシンプの弁を切る。
 - ま、便用しか時は、シングのかたはかんっとにかぶれるく
 - 9. クタスの終ったり、タンクるかけ持い場のかなと酸素と切ら、
 - 11. 然小が愉さすか、長、溶持棒、滿色由竹、四份字でなく 足除性明後全とケ外列。
 - @ IDAEOST
 - シャップ用をかけ
 - アッチルン調整器
 - アセルンシリグーカ
 - **個 アセチレン・ホース**
 - (P) アモチレン·ションター

- 0シリンタン 用をかけ
- ①酸まレリンターサ
- ② シリンダーのふたく
- ②酸まいングー
- ②酸集用 本人
- の アセケレン 大ペス用弁
- 回 酸重大吃利用骨
- 溶接はコリノパブ

S-5.41

OXY-	ACETYLENE	ALL DED

Student Class	Hama_		
Date		Grade	

酸季アセルン海特機


2性4		_
作从		
AB	汽车	

SAFETY QUIZ

1.	Gas bottles may be laid on the floor when not in use.	T	F
2.	Closed containers are not hazardous to weld or repair.	, ⁻ T	P
3.	The cylinder caps should be placed on all bottles when not in use.	. T	- P
4.	Eye protection must be worn for all welding, cutting and chipping operati ns.	т	· P

The equipment should not be riped down with oily rags.

李全分次"



127

OPERATION CHECK LIST OXY-ACETYLENE WELDER

操作なックリスト酸素アセチルン治持機

1.	Opt	ain permission from the teacher to use -acetylene welder.	(,		教官和解表现在心态性描述即。中国的	,	,
2.	Adj a. b.	ust welder for operation in following sequence: Inspect regulator's adjusting screws to insure that they are all the way out (counterclockwise). Open oxygen cylinder (green) valve slowly. (wide open stand to one side) Open acetylene cylinder (red) valve († to † turn) Open the torch oxygen valve one turn. (1) Turn oxygen regulator valve adjusting screw until proper reading is obtained. (See chart for tip being used.)	((()))))	1. 2.	取官の 酸素アセルン 海神 横使用の計する得られ。 次の用語者で、 沒持 揮炸の 調 新と話。 ? の、 調整 整へ 調 新スクルール まかりまる。 でらかる場で お。 (時代 と 本対 ラヤリ) あ、 酸素レリンター (新)の千をみっくりありる。 (えかかりる ー・ が倒(: きっ) C. アセナレン レリンター (本)の子 (ずかし 立うわす)とありる。 d. 大吹き用 酸素の子と ひとうかし ありる。 の) 酸素 割 整本 子の調 前 スクリュー と よしく 説からり が よれるできれる。 (ナッに流)使用 に 成と見ること)	((((((((((((((((((())))
	•.	(2) Turn off torch oxygea valve. Turn the acetylene regulator adjusting screw in slowly until correct reading is obtained for tip being used.	·)		(2) 文文を別議議の弁さます。 た、アセルン部)登落の部別がスケルーを、タッフ・使用のために正しく 説みとりかでするうで、ゆっくりまわる。	(())
3.	a.	hting torch procedure: Turn torch acetylene valve 1/16 of a turn, then ignite acetylene gas coming from tip with spark lighter.)	3,	メウミランでに大きつ43 まり句: 4. 大マスヨ用アセナンテモ 右 まかし 楽士フィター で え南からおる アセチレンガスに真大好。 5. 正人説からりかてコミコで、アセチレン調整発布が調解スクリュー	()
		Readjust the acetylene regulator adjusting screw until the correct reading is obtained. Turn acetylene torch valve on slowly until flame jumps away from tip, then slightly reduce the fuel supply to bring the flame back to the tip. Adjust torch oxygen valve to obtain neutral flame.	()	. 44	を丹期町乃。 c. ルチレンス穴と音を炎 ベ ケップッシ 彩がようフェ・チャくり みつ。 たれずら 治油をクラくし、そと ケップリンラで かにて。 d. 文ペを西東子と 自然他のそにケラトンに 調 節乃。	()
X	I und	derstand the following operating instructions?			J.	はうな操作注意を習解でするしたか。 が又溶得され所は、溶拌目がねる着用しるければならない。	12.	uni
₽.	Im	ust wear welding goggles when gas welding. ust never lay down a lighted torch. ust never use acetylene gas at a pressure greater a 15 lbs. per square inch.	Yes Yes Yes	No	2.	スップいた よりもランア と ほして だっし C17・・・17 34. 1741ングスを	۱۶.	u., <u>ė</u>
	I ma	ist be careful not to burn hoses. ist replace goggles, hoses and torch in proper places clean up area when I am through welding.	Yes			使用しない。	3 .	uuż
	I ma	ast have teacher check my set up before lighting	Yes Yes LS		4. 5.	海接が海があり程度的や、不久に火火なりンプを竹生の位置に近し、	ふ ・	vvi.
						火吹いたりはたりの前に、放動に準備状態を振りなるか。 は	な・ な・・	

